



1-V, Pavla Tychyny avenue, Kiev, 02152
Tel.: +38 (044) 498 08 88 Fax: +38 (044) 498 73 92

02152, м. Київ, проспект Павла Тичини 1-В
Тел.: +38 (044) 498 08 88 Факс: +38 (044) 498 73 92

№ 5739/1

Від 11 липня 2019 р.

**Державна Служба України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками**

Шановні Панове!

Товариство з обмеженою відповідальністю “Джонсон і Джонсон Україна”, яке знаходиться за адресою проспект Павла Тичини 1-В, м. Київ, Україна, 02152, що є уповноваженим представником на території України виробника Ethicon Endo Surgery, LLC (США) (частина групи компаній Ethicon) згідно довіреності від 27 квітня 2017р., та згідно доручення від 22 жовтня 2018 р. засвідчує Вам свою повагу та надає подальшу інформацію щодо повідомлення від виробника Ethicon Endo Surgery, LLC (США) щодо недоліків окремих партій медичного виробу зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS).

Компанія Етікон (Ethicon) визначила корінну причину та розпочала коригувальні дії для вирішення питання. Дистрибуція зшиваючих циркулярних апаратів Ethicon (ILS) відновлена в червні 2019 р. поетапно, і в результаті Етікон (Ethicon) прийнято рішення змінити коригувальні дії з безпеки в формат добровільного відкликання виробів.

САРА-00905 запущено, щоб зафіксувати документально коригувальні дії.

Детальна інформація зазначена у повідомленнях та звіті нагляді від виробника, що додаються.

В Україну було здійснено поставку наступних партій за кодом продукції згідно каталогу CDH25A, CDH33A та CDH25A:

| Номер партії | Кількість продукції |
|--------------|---------------------|
| R40A5L | 40 |
| R40D5R | 8 |
| R40E2W | 3 |
| R40E3Z | 32 |
| R40P80 | 2 |
| R40Z0L | 30 |
| R40Z0X | 6 |
| R40Z81 | 72 |
| R41579 | 4 |
| R4170F | 12 |
| R5C32J | 2 |

Звертаємо Вашу увагу, щодо зазначеної продукції відповідних партій вже було надано **ПОВІДОМЛЕННЯ** про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції

Johnson & Johnson LLC

1-V, Pavla Tychyny avenue, Kiev, 02152
Tel.: +38 (044) 498 08 88 Fax: +38 (044) 498 73 92


02152, м. Київ, проспект Павла Тичини 1-В
Тел.: +38 (044) 498 08 88 Факс: +38 (044) 498 73 92

до Державної Служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, № 4912 від 8 квітня 2019 р.

Додатки до листа:

1. Звіт нагляду від виробника згідно Форми повідомлення щодо коригувальних дій з безпеки.
2. Копія повідомлення дистриб'юторів про безпеку від виробника Ethicon Endo Surgery, LLC (США) щодо недоліків окремих партій медичного виробу.
3. Копія повідомлення користувачів про безпеку від виробника Ethicon Endo Surgery, LLC (США) щодо недоліків окремих партій медичного виробу.
4. Копія довіреності щодо призначення Товариства з обмеженою відповідальністю "Джонсон і Джонсон Україна" уповноваженим представником виробника на території України.
5. Копія довіреності щодо надання повноважень Волобуєвій Є.М. від Товариства з обмеженою відповідальністю "Джонсон і Джонсон Україна", уповноваженого представника виробника на території України.

З повагою,



Волобуєва Є.М.
+38 050 351 2084

Вик. Narcisa Palade
тел. +40.731.792.760

Форма повідомлення Коригувальні дії з безпеки Система нагляду за медичними виробами (MEDDEV 2.12/1 ред. 7)

Новий випадок, зберігати основні дані

Версія 2.7en
2012-12-03

| | |
|--|--|
| 1 Адміністративні відомості | |
| Якому національному компетентному органу (NCA) відправляється цей звіт? Федеральний Інститут лікарських засобів і медичних виробів Д-р Еккхард Штубляйн Алея Курта Георга Кізінгера, 3 D - 53175 Бонн | |
| Тип звіту Первинний звіт <ul style="list-style-type: none"> • Звіт нагляду Кінцевий звіт | |
| Дата звіту 21-06-2019 | |
| Номер посилання, присвоєний виробником Деформовані скоби зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих (ILS) | |
| Номер посилання на коригувальні дії з безпеки (FSCA), присвоєний національним компетентним органом (NCA) 04029/19 | |
| Номер посилання на інцидент, присвоєний національним компетентним органом (NCA) DE-BfArM-2019-04-16-2813 | |
| Найменування національного компетентного органу-координатора (якщо передбачено) BfArM | |
| 2 Відомості про виконавця звіту | |
| Статус Виробник <ul style="list-style-type: none"> • Уповноважений представник на території ЄЕС та Швейцарії Інші: (вказати функції) | |
| 3 Відомості про виробника | |
| Нові | |
| Найменування Етікон Ендо-Серджері ЛЛС/ Ethicon Endo-Surgery LLC/ | |
| Ім'я контактної особи Натан Андерсон | |
| Адреса 475 Калле С,Стріт, Лос Фрайлес Індастріал Парк, офіс 401 / 475 Calle C, Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401/ | |
| Поштовий індекс 00969 | Місто Гуайнабо, Пуерто-Ріко /Guaynabo, PuertoRico/ |
| Телефон 0017872726144 | Факс 0017872723003 |
| Ел. адреса NAanders1@its.jnj.com | Країна US - США |



1-V, Pavla Tychyntu avenue, Kiev, 02152
Tel.: +38 (044) 498 08 88 Fax: +38 (044) 498 73 92

02152, м. Київ, проспект Павла Тичини 1-В
Тел.: +38 (044) 498 08 88 Факс: +38 (044) 498 73 92

| 4 Відомості про уповноваженого представника | | Нові |
|--|---------------------------------|------|
| Найменування Етікон Ендо Серджері (Європа) ГмбХ /Ethicon Endo Surgery (Europe) GmbH/ | | |
| Ім'я контактної особи Пан Йорг Хансель | | |
| Адреса Хаммельсбютлер Штайндамм 71 | | |
| Поштовий індекс 22851 | Місто Нордерштедт | |
| Телефон 0049405297432 | Факс | |
| Ел. адреса jhansel@its.jnj.com | Країна DE - Німеччина | |

| 5 Відомості про контактну особу | |
|--|--|
| Найменування Посилання на перелік контактів, який додається | |
| Ім'я контактної особи Посилання на перелік контактів, який додається | |
| Адреса Посилання на перелік контактів, який додається | |
| Поштовий індекс Посилання на перелік контактів, який додається | Місто Посилання на перелік контактів, який додається |
| Телефон 0049405297432 | Факс |
| Ел. адреса Посилання на перелік контактів, який додається | Країна DE - Німеччина |

1-V, Pavla Tychyny avenue, Kiev, 02152
Tel.: +38 (044) 498 08 88 Fax: +38 (044) 498 73 92

02152, м. Київ, проспект Павла Тичини 1-В
Тел.: +38 (044) 498 08 88 Факс: +38 (044) 498 73 92

| | |
|--|--|
| 6 Відомості про медичні вироби | |
| Клас Активні імпланти Клас III за Директивою про медичні вироби • Клас IIb за Директивою про медичні вироби Клас IIa за Директивою про медичні вироби Клас I за Директивою про медичні вироби | |
| Директива про медичні вироби для діагностики in vitro, Додаток II, Перелік А Директива про медичні вироби для діагностики in vitro, Додаток II, Перелік В Директива про медичні вироби для діагностики in vitro, медичні вироби для самостійного випробовування Директива про медичні вироби для діагностики in vitro, Загальні відомості | |
| Номенклатурна система (надається перевага Загальній номенклатурі медичних виробів (GMDN)) GMDN | Код за номенклатурою 59875 |
| Формулювання за номенклатурою Зшиваючий циркулярний апарат | |
| Комерційна назва/фірмова назва/марка Посилання на детальні відомості про виріб, що додаються | |
| Номер моделі Не передбачено | Номер за каталогом Посилання на детальні відомості про виріб, що додаються |
| Серійний номер Не передбачено | Номер(-и) партій Посилання на детальні відомості про виріб, що додаються |
| Дата виготовлення виробу 01-03-2018 | Дата закінчення терміну придатності 31-03-2024 |
| ІН номер Уповноваженого органу 0123 | |
| Допоміжні засоби/пристрої (якщо передбачено) Не передбачено | |
| Номер версії програмного забезпечення (якщо передбачено) Не передбачено | |

| | |
|--|-------------------------------|
| 7 Характеристика коригувальних дій з безпеки | |
| Вихідні дані і причини коригувальних дій з безпеки | |
| <p>В березні 2019 р., компанія Етікон (Ethicon) ініціювала коригувальні дії з безпеки щодо медичних виробів через непрорізання шайб та деформації скоб з нашими зшиваючими циркулярними апаратами вигнутими (ILS). Компанія Етікон (Ethicon) визнала, що через питання постачання в загальносвітовому масштабі зшиваючих циркулярних апаратів, на той момент могла бути відсутня альтернатива виробу. У випадку наявності альтернативних виробів, вам рекомендується повернути всю продукцію, що підлягає дії даного Повідомлення про безпеку.</p> <p>На даний момент, компанія Етікон (Ethicon) визначила корінну причину та розпочала коригувальні дії для вирішення питання. Дистрибуція зшиваючих циркулярних апаратів Ethicon (ILS) відновлена в червні 2019 р. поетапно, і в результаті Етікон (Ethicon) прийнято рішення змінити коригувальні дії з безпеки в формат добровільного відкликання виробів.</p> | |
| Характеристика і обґрунтування коригувальних/ запобіжних дій | |
| <p>Етікон (Ethicon) визначила корінну причину та розпочала коригувальні дії для вирішення питання. Дистрибуція зшиваючих циркулярних апаратів Ethicon (ILS) відновлена в червні 2019 р. поетапно, і в результаті Етікон (Ethicon) прийнято рішення змінити коригувальні дії з безпеки в формат добровільного відкликання виробів.</p> <p>SAPA-00905 запущено, щоб зафіксувати документально коригувальні дії.</p> | |
| Рекомендації щодо дій, які мають бути вжиті дистриб'юторами та користувачами | |
| Дивитись Повідомлення про безпеку (FSN) | |
| Процедура коригувальних дій з безпеки (FSCA) та дані щодо врегулювання (обов'язково для остаточних FSCA) | |
| <p>Первинний Звіт коригувальних дій з безпеки (FSCA) відправлено 28 березня 2019 р. Перше повідомлення щодо виконання відправлено 01 квітня 2019 р. Друге повідомлення щодо виконання відправлено 21 червня 2019 р.</p> | |
| Часовий графік застосування різних дій | |
| <p>FSN відправляється споживачам 1 квітня 2019 р. Актуалізований FSN відправляється, починаючи з 24 червня 2019 р. Звіт наглядку буде виданий в 4-му кварталі 2019 р.</p> | |
| Додається наступне: | Статус FSN |
| X Повідомлення про безпеку (FSN) англійською мовою FSN державною мовою Інші (вказати) | Проект FSN • Остаточне FSN |
| Дивитись ел. пошту | |

| | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Медичний виріб реалізовано в наступних країнах: в межах ЄЕС та Швейцарії | | | | | | | |
| X AT | X BE | X BG | X CH | X CY | X CZ | X DE | X DK |
| X EE | X ES | X FI | X FR | X GB | X GR | X HU | X IE |
| X IS | X IT | LI | X LT | X LU | X LV | MT | X NL |
| X NO | X PL | X PT | X RO | X SE | X SI | X SK | X TR |

Країна-кандидат:

X HR

1-V, Pavla Tychyny avenue, Kiev, 02152
Tel.: +38 (044) 498 08 88 Fax: +38 (044) 498 73 92

02152, м. Київ, проспект Павла Тичини 1-В
Тел.: +38 (044) 498 08 88 Факс: +38 (044) 498 73 92

Вся ЄЕС, країни-кандидати та Швейцарія

Інші:

Алжир, Ангола, Аргентина, Вірменія, Аруба, Австралія, Бахрейн, Бангладеш, Болівія, Боснія і Герцеговина, Ботсвана, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Колумбія, Коста-Ріка, Кот-д'Івуар (Кот-д'Івуар), Еквадор, Єгипет, Сальвадор, Ф.Ю.Р.М. (Македонія), Грузія, Гватемала, Гондурас, Гонконг, Індія, Індонезія, Іран, Ізраїль, Ямайка, Японія, Йорданія, Казахстан, Кенія, Корея, Косово, Кувейт, Ліван, Лівія, Малайзія, Мальдіви, Маврикій, Мексика, Монголія, Марокко, Намібія, Непал, Нікарагуа, Нігерія, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Філіппіни, Пуерто-Ріко, Катар, Російська Федерація, Руанда, Саудівська Аравія, Сенегал, Сербія, Сінгапур, Південна Африка, Шрі-Ланка, Судан, Сирія, Тайвань, Таїланд, Тринідад і Тобаго, Україна, Об'єднані Арабські Емірати, США, Уругвай, В'єтнам, Ємен, Замбія

8 Примітки

Не передбачено

Подання цього звіту саме по собі не передбачає собою висновку виробника та/або уповноваженого представника або національного компетентного органу про те, що даний звіт є повним або точним, що вказані в переліку медичні вироби в будь-якому відношенні є невідповідними та/або медичні вироби спричинили або посприяли недоведеній смерті або погіршенню стану здоров'я будь-яких осіб.

підпис

Йорг Хансель

друкувати

перевірити

надсилати дані XML ел. поштою

Мною засвідчується вірність вище викладених відомостей,
на основі відомих мені фактів

import XML

fix + save

fill with test data #1

new case, keep base data

Report Form

Field Safety Corrective Action

Medical Devices Vigilance System

(MEDDEV 2.12/1 rev 7)

Version 2.7en
2012-12-03

| 1 Administrative information |
|---|
| To which NCA(s) is this report being sent? Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte Dr. Ekkehard Stößlein Kurt Georg Kiesinger Allee 3 D - 53175 Bonn |
| Type of report <input type="radio"/> Initial report <input checked="" type="radio"/> Follow-up report <input type="radio"/> Final report |
| Date of this report 2019-06-21 |
| Reference number assigned by the manufacturer ILS Proximate Circular Stapler Malformed Staple |
| FSCA reference number assigned by NCA 04029/19 |
| Incidence reference number assigned by NCA DE-BfArM-2019-04-16-2813 |
| Name of the co-ordinating NCA Competent Authority (if applicable) BfArM |

| 2 Information on submitter of the report |
|--|
| Status of submitter <input type="radio"/> Manufacturer <input checked="" type="radio"/> Authorised Representative within EEA and Switzerland <input type="radio"/> Others: (identify the role) |

| 3 Manufacturer information | new |
|---|--------------------------------------|
| Name Ethicon Endo-Surgery LLC | |
| Contact Name Nathan Anderson | |
| Address 475 Calle C, Street, Los Frailes Industrial Park, Suite 401 | |
| Postcode 00969 | City Guaynabo, Puerto Rico |
| Phone 0017872726144 | Fax 0017872723003 |
| E-mail NAnders1@its.jnj.com | Country US - USA |

4 Authorised Representative Information

new

| | |
|---|--------------------------------|
| Name Ethicon Endo Surgery (Europe) GmbH | |
| Contact Name Mr Jörg Hansel | |
| Address Hummelsbüttler Steindamm 71 | |
| Postcode 22851 | City Norderstedt |
| Phone 00494052974232 | Fax |
| E-mail jhansel@its.jnj.com | Country DE - Germany |

5 National contact point information

new

| | |
|---|--|
| National contact point name see attached contact list | |
| Name of the contact person see attached contact list | |
| Address see attached contact list | |
| Postcode see attached contact list | City see attached contact list |
| Phone 00494052974232 | Fax |
| E-mail see attached contact list | Country DE - Germany |

6 Medical device information

new

Class

- AIMD Active implants
 MDD Class III
 MDD Class IIb
 MDD Class IIa
 MDD Class I
- IVD Annex II List A
 IVD Annex II List B
 IVD Devices for self-testing
 IVD General

Nomenclature system (preferable GMDN)

GMDN

Nomenclature code

59875

Nomenclature text

Intraluminal circular stapler

Commercial name/ brand name / make

see attached product information details

Model number

N/A

Catalogue number

see attached product information details

Serial number(s)

N/A

Lot/batch number(s)

see attached product information details

Device Mfr Date

2018-03-01

Expiry date

2024-03-31

Notified Body (NB) ID-number

0123

Accessories / associated devices (if applicable)

N/A

Software version number (if applicable)

N/A

7 Description of the FSCA

Background information and reason for the FSCA

In March 2019, Ethicon initiated a medical device Field Safety Corrective Action due to the potential occurrence of uncut washers and malformed staples with our Intraluminal Staplers (ILS). Ethicon recognized that due to worldwide supply issues with Circular Stapler, alternative product may not have been available at that time. If alternative product was available, you were advised to return all product subject to the Field Safety Notice.

At this time, Ethicon has identified the root cause and implemented corrective actions to resolve the issue. Distribution of Ethicon's Intraluminal Stapler (ILS) devices resumed starting in June 2019 in a phased approach, and as a result Ethicon has decided to switch the Field Safety Corrective Action into a Voluntary Product Recall.

Description and justification of the action (corrective / preventive)

Ethicon has identified the root cause and implemented corrective actions to resolve the issue. Distribution of Ethicon's Intraluminal Stapler (ILS) devices resumed starting in June 2019 in a phased approach, and as a result Ethicon has decided to switch the Field Safety Corrective Action into a Voluntary Product Recall.

CAPA-009015 has been opened to document corrective actions.

Advice on actions to be taken by the distributor and the user

See attached FSN

Progress of FSCA , together with reconciliation data (Mandatory for a Final FSCA)

Initial FSCA Report sent on March 28th, 2019.
First Follow Up communication sent on April 01st, 2019
Second Follow Up Report sent on June 21st, 2019

Time schedule for the implementation of the different actions

FSN sent to customers starting on April 1th, 2019.
Updated FSN will be sent starting the week of June 24th, 2019
Follow up report will be issued in Q4 2019.

Attached please find

- Field Safety Notice (FSN) in English
- FSN in national language
- Others (please specify)

FSN Status

- Draft FSN
- Final FSN

The medical device has been distributed to the following countries:

within the EEA and Switzerland

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> AT | <input checked="" type="checkbox"/> BE | <input checked="" type="checkbox"/> BG | <input checked="" type="checkbox"/> CH | <input checked="" type="checkbox"/> CY | <input checked="" type="checkbox"/> CZ | <input checked="" type="checkbox"/> DE | <input checked="" type="checkbox"/> DK |
| <input checked="" type="checkbox"/> EE | <input checked="" type="checkbox"/> ES | <input checked="" type="checkbox"/> FI | <input checked="" type="checkbox"/> FR | <input checked="" type="checkbox"/> GB | <input checked="" type="checkbox"/> GR | <input checked="" type="checkbox"/> HU | <input checked="" type="checkbox"/> IE |
| <input checked="" type="checkbox"/> IS | <input checked="" type="checkbox"/> IT | <input type="checkbox"/> LI | <input checked="" type="checkbox"/> LT | <input checked="" type="checkbox"/> LU | <input checked="" type="checkbox"/> LV | <input type="checkbox"/> MT | <input checked="" type="checkbox"/> NL |
| <input checked="" type="checkbox"/> NO | <input checked="" type="checkbox"/> PL | <input checked="" type="checkbox"/> PT | <input checked="" type="checkbox"/> RO | <input checked="" type="checkbox"/> SE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> SK | <input checked="" type="checkbox"/> TR |

Candidate Countries

- HR

- All EEA, candidate countries and Switzerland

Others:

Algeria, Angola, Argentina, Armenia, Aruba, Australia, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, C+

8 Comments

N/A

Submission of this report does not, in itself, represent a conclusion by the manufacturer and/or authorised representative or the National Competent Authority that the content of this report is complete or accurate, that the medical device(s) listed failed in any manner and/or that the medical device(s) caused or contributed to the alleged death or deterioration in the state of the health of any person.

Signature

Jörg
Hansel

I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge

print

check

send XML-data by E-Mail

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ
Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)
Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – добровільне
відкликання продукції

червень 28, 2019

Шановний Дистриб'ютор,

Для Компанії Етікон Ендо Серджері, ЛЛС/ Ethicon Endo Surgery, LLC/ (Етікон/Ethicon) - наші споживачі та їх пацієнти - на першому місці, а це передбачає безпеку і ефективне застосування нашої продукції.

На 08 квітня, 2019 наша звітність показує, що ми повідомили вас про коригувальні дії з безпеки щодо медичних виробів - [378] партій зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих Ethicon (ILS), реалізованих в Європі, на Близькому Сході та Африці. В березні 2019 р., компанія Етікон (Ethicon) ініціювала коригувальні дії з безпеки щодо медичних виробів через непрорізання шайб та деформації скоб з нашими зшиваючими циркулярними апаратами вигнутими (ILS). Компанія Етікон (Ethicon) визнала, що через питання постачання в загальносвітовому масштабі зшиваючих циркулярних апаратів, на той момент могла бути відсутня альтернатива виробу. В результаті, вам рекомендували встановити карантин на всі вироби, що підлягають дії Повідомлення про коригувальні дії з безпеки та очікувати на подальші інструкції від Етікон (Ethicon).

На даний момент, Етікон (Ethicon) визначила корінну причину та розпочала коригувальні дії для вирішення питання. Постачання зшиваючих циркулярних апаратів Ethicon (ILS) буде відновлено в червні 2019 р. поетапно, і в результаті ми прийняли рішення відкликати вироби, що залишились з відповідних партій. Коли буде відновлено постачання зшиваючих циркулярних апаратів (ILS) на ваш склад, прохання повернути всю продукцію з інвентарних запасів, що підлягає даному вилученню.

Обсяг цих коригувальних дій з безпеки включає ВСІ зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) з переліку кодів продукції в таблиці нижче.

Таблиця 1 – Продукція, що підлягає цим коригувальним діям з безпеки

| Найменування виробу | Код виробу | Партія (LOT) # | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | CDH21A CDH21AU | R40718 | R40K1D | R40U9V | R41199 |
| | | R40C0X | R40L7V | R40X1T | R5762R |
| | | R40E9V | R40M38 | R40Z4V | R5AD4T |
| | | R40H10 | | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | CDH25A CDH25AU | R40702 | R40G3A | R40R67 | R57549 |
| | | R4073T | R40H19 | R40T7H | R5754A |
| | | R4074U | R40H3T | R40U2R | R5AC9G |
| | | R4086M | R40M0T | R40V9A | R5AT4W |
| | | R40A0Z | R40M5E | R40W8Y | R5AX2D |
| | | R40A51 | R40N5E | R40X3N | R5C32J |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Найменування виробу | Код виробу | Партія (LOT) # | | | |
|--|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | R40D2G | R40N79 | R40Z50 | T5A18K |
| | | R40F3C | R40P80 | R41083 | T5A53R |
| | | R40F4J | R40R5H | R4108M | T5A79M |
| | | R40F5T | | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | CDH29A CDH29AU | R4074A | R40G91 | R40T1V | R41444 |
| | | R4078D | R40G97 | R40T48 | R41448 |
| | | R4078E | R40G9N | R40T84 | R4145D |
| | | R4080X | R40H01 | R40T9H | R4145H |
| | | R40813 | R40H08 | R40U1H | R4152Z |
| | | R40819 | R40H6W | R40U1N | R41538 |
| | | R4081K | R40H8C | R40U4F | R4153Y |
| | | R4081R | R40H8M | R40U4L | R41564 |
| | | R40833 | R40H92 | R40V0C | R41565 |
| | | R4083F | R40H9E | R40V94 | R41703 |
| | | R40863 | R40J9D | R40V9U | R4170F |
| | | R4096J | R40J9J | R40W0Z | R4172U |
| | | R4096Y | R40K51 | R40W1A | R4175Y |
| | | R40A1F | R40K7K | R40W28 | R41762 |
| | | R40A59 | R40K7T | R40X1J | R4177Y |
| | | R40A8U | R40K82 | R40X5F | R4177Z |
| | | R40C18 | R40K83 | R40X7M | R4186N |
| | | R40C93 | R40L4V | R40Y7F | R4186W |
| | | R40D0T | R40L57 | R40Z0L | R4190F |
| | | R40D0V | R40L9A | R40Z0X | R4190R |
| | | R40D62 | R40L9J | R40Z4X | R4190T |
| | | R40D6K | R40M07 | R40Z7T | R41917 |
| | | R40D6T | R40M13 | R40Z7V | R4193C |
| | | R40D71 | R40M22 | R4106V | R41947 |
| | | R40D7D | R40M2A | R41073 | R41962 |
| | | R40D8F | R40M5U | R41133 | R5756Z |
| | | R40D95 | R40N86 | R41134 | R5AE8R |
| | | R40D9N | R40N8N | R41150 | R5AM2J |
| | | R40E2A | R40N8P | R4115X | R5AW3N |
| | | R40E2V | R40P23 | R41164 | R5C435 |
| | | R40E2W | R40P24 | R41194 | R5C505 |
| | | R40E3Z | R40P84 | R41205 | T40014 |
| | | R40E48 | R40R0H | R4121N | T4007R |
| | | R40E5Y | R40R30 | R41224 | T40189 |
| | | R40F3Y | R40R3E | R4125N | T4019R |
| | | R40F7Z | R40R6N | R41336 | T4019U |
| | | R40G32 | R40R80 | R4133U | T4028N |
| | | R40G33 | R40T0C | R41385 | T5A311 |
| | | R40G47 | R40T0L | R4138L | T5A48U |
| | | R40G79 | R40T1K | R4142V | T5A74C |
| R40G8A | R40T1L | | | | |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Найменування виробу | Код виробу | Партія (LOT) # | | | |
|---|-------------------|---|--------|--------|--------|
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | CDH33A CDH33AU | R4075V | R40F8Z | R40P9C | R4146W |
| | | R4075X | R40G3P | R40R3F | R41579 |
| | | R4077T | R40G4X | R40U2P | R4170T |
| | | R40781 | R40H1A | R40U2W | R41756 |
| | | R40974 | R40J0A | R40W1E | R4183E |
| | | R40A5L | R40J0H | R40X1X | R41878 |
| | | R40A9W | R40K31 | R40X70 | R5759V |
| | | R40D5R | R40K32 | R40Z81 | R5AD34 |
| | | R40D9T | R40L8Z | R4112V | R5AY5V |
| | | R40E2F | R40M5X | R41189 | T4022H |
| | | R40E86 | R40N54 | R4121C | T4028H |
| | | R40F61 | R40N8G | R4137D | T4037C |
| | | Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | ECS21A | R93480 | R9463Z |
| R9371K | R94G5T | | | R95335 | T9235W |
| R93V70 | | | | | |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | ECS25A ECS25AU | R92T17 | R93K1K | R94H82 | R95616 |
| | | R92T18 | R93M5L | R94K3K | R9569P |
| | | R92X8A | R93Y34 | R94P6G | R9573Y |
| | | R9323R | R9421G | R94U73 | R9589U |
| | | R93483 | R9474D | R94Z5W | T9233D |
| | | R93C6D | R94D3V | R9503N | T9234N |
| | | R93J6K | R94G76 | R95155 | |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | ECS29A ECS29AU | R92L8F | R93D2X | R9477T | R94Z20 |
| | | R92R99 | R93H38 | R9477U | R94Z87 |
| | | R92T1A | R93J36 | R9493W | R9503P |
| | | R92T41 | R93J6H | R9495C | R95157 |
| | | R92U1T | R93K4N | R9495L | R95218 |
| | | R92U4H | R93K4P | R94D21 | R9524L |
| | | R92U4N | R93L86 | R94D8W | R95514 |
| | | R92V53 | R93P3K | R94G5X | R95515 |
| | | R92W3F | R93T9M | R94G8L | R9571Z |
| | | R92X9L | R93V2T | R94J4H | R9584A |
| | | R92Y3M | R93X7D | R94K1R | R95902 |
| | | R9312M | R93X9T | R94M1F | T9224W |
| | | R93151 | R93Y33 | R94P6F | T9224X |
| | | R9354N | R93Z1M | R94R76 | T9228Z |
| | | R9357A | R94071 | R94T0Z | T9235X |
| | | R9385H | R9432H | R94W19 | T9249D |
| | | R9398G | R9437K | R94W7D | T9251M |
| R93C7N | R9438T | R94Y07 | T9280E | | |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | ECS33A ECS33AU | R92T1C | R93K9L | R9468A | R94N5P |
| | | R92U76 | R9401Y | R94G8M | R95720 |
| | | R93895 | R94242 | | |

Таблиця 2. Коди комплектів з партіями, яких стосується це повідомлення про безпеку

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| СК00265 | 10111162 | СК00265 | 10098271 | СК00265 | 10109061 | СК00265 | 10123837 |
| СК00265 | 10111160 | СК00265 | 10098272 | СК00265 | 10109063 | СК00265 | 10123836 |
| СК00265 | 10111166 | СК00265 | 10098278 | СК00265 | 10109060 | СК00265 | 10123814 |
| СК00265 | 10111170 | СК00265 | 10098270 | СК00265 | 10110348 | СК00265 | 10123812 |
| СК00265 | 10111168 | СК00265 | 10098277 | СК00265 | 10117090 | СК00265 | 10123813 |
| СК00265 | 10111159 | СК00265 | 10098276 | СК00265 | 10117095 | СК00265 | 10125774 |
| СК00265 | 10112440 | СК00265 | 10099545 | СК00265 | 10117094 | СК00265 | 10125777 |
| СК00265 | 10112439 | СК00265 | 10099546 | СК00265 | 10117091 | СК00265 | 10125776 |
| СК00265 | 10112436 | СК00265 | 10099548 | СК00265 | 10117092 | СК00265 | 10125775 |
| СК00265 | 10112437 | СК00265 | 10104702 | СК00265 | 10121148 | СК00265 | 10127691 |
| СК00265 | 10112438 | СК00265 | 10104696 | СК00265 | 10121150 | СК00265 | 10127682 |
| СК00265 | 10097993 | СК00265 | 10104704 | СК00265 | 10121146 | СК00265 | 10127684 |
| СК00265 | 10097991 | СК00265 | 10104698 | СК00265 | 10121145 | СК00265 | 10127694 |
| СК00265 | 10097995 | СК00265 | 10104707 | СК00265 | 10121149 | СК00265 | 10127678 |
| LCOL102 | 10105193 | LCOL102 | 10105201 | LCOL102 | 10105205 | LCOL102 | 10105210 |
| LCOL104 | 10090927 | LCOL104 | 10098249 | LCOL104 | 10106011 | LCOL104 | 10121797 |
| LCOL104 | 10090934 | LCOL104 | 10099909 | LCOL104 | 10106028 | LCOL104 | 10121812 |
| LCOL104 | 10090939 | LCOL104 | 10099911 | LCOL104 | 10106205 | LCOL104 | 10121817 |
| LCOL104 | 10090958 | LCOL104 | 10099912 | LCOL104 | 10106208 | LCOL104 | 10123553 |
| LCOL104 | 10095621 | LCOL104 | 10099913 | LCOL104 | 10106211 | LCOL104 | 10123556 |
| LCOL104 | 10095624 | LCOL104 | 10101809 | LCOL104 | 10106214 | LCOL104 | 10123586 |
| LCOL104 | 10095642 | LCOL104 | 10101813 | LCOL104 | 10109217 | LCOL104 | 10123614 |
| LCOL104 | 10095646 | LCOL104 | 10101820 | LCOL104 | 10109226 | LCOL104 | 10124487 |
| LCOL104 | 10097826 | LCOL104 | 10101825 | LCOL104 | 10109236 | LCOL104 | 10124492 |
| LCOL104 | 10097830 | LCOL104 | 10103132 | LCOL104 | 10109271 | LCOL104 | 10124500 |
| LCOL104 | 10097854 | LCOL104 | 10103138 | LCOL104 | 10118509 | LCOL104 | 10124508 |
| LCOL104 | 10097858 | LCOL104 | 10103144 | LCOL104 | 10118511 | LCOL104 | 10127727 |
| LCOL104 | 10098162 | LCOL104 | 10103151 | LCOL104 | 10118513 | LCOL104 | 10127733 |
| LCOL104 | 10098168 | LCOL104 | 10105990 | LCOL104 | 10118517 | LCOL104 | 10127738 |
| LCOL104 | 10098239 | LCOL104 | 10105995 | LCOL104 | 10121777 | LCOL104 | 10127749 |
| LCOL105 | 10113514 | LCOL105 | 10099712 | LCOL105 | 10106057 | LCOL105 | 10119862 |
| LCOL105 | 10113502 | LCOL105 | 10100695 | LCOL105 | 10106068 | LCOL105 | 10119863 |
| LCOL105 | 10113509 | LCOL105 | 10100702 | LCOL105 | 10110383 | LCOL105 | 10119887 |
| LCOL105 | 10113518 | LCOL105 | 10100710 | LCOL105 | 10110391 | LCOL105 | 10121857 |
| LCOL105 | 10094778 | LCOL105 | 10100719 | LCOL105 | 10110399 | LCOL105 | 10121874 |
| LCOL105 | 10094782 | LCOL105 | 10102656 | LCOL105 | 10110406 | LCOL105 | 10121887 |
| LCOL105 | 10094789 | LCOL105 | 10102661 | LCOL105 | 10114881 | LCOL105 | 10121898 |
| LCOL105 | 10094797 | LCOL105 | 10102664 | LCOL105 | 10114885 | LCOL105 | 10123592 |
| LCOL105 | 10096163 | LCOL105 | 10102667 | LCOL105 | 10114892 | LCOL105 | 10123600 |
| LCOL105 | 10096169 | LCOL105 | 10102764 | LCOL105 | 10114897 | LCOL105 | 10123604 |
| LCOL105 | 10096176 | LCOL105 | 10102784 | LCOL105 | 10115919 | LCOL105 | 10123610 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL105 | 10096191 | LCOL105 | 10102808 | LCOL105 | 10115943 | LCOL105 | 10126553 |
| LCOL105 | 10097315 | LCOL105 | 10102830 | LCOL105 | 10115948 | LCOL105 | 10126585 |
| LCOL105 | 10097323 | LCOL105 | 10104135 | LCOL105 | 10115951 | LCOL105 | 10126607 |
| LCOL105 | 10097328 | LCOL105 | 10104140 | LCOL105 | 10115899 | LCOL105 | 10126620 |
| LCOL105 | 10097342 | LCOL105 | 10104143 | LCOL105 | 10115903 | LCOL105 | 10128123 |
| LCOL105 | 10099704 | LCOL105 | 10104146 | LCOL105 | 10115905 | LCOL105 | 10128127 |
| LCOL105 | 10099707 | LCOL105 | 10106024 | LCOL105 | 10115909 | LCOL105 | 10128131 |
| LCOL105 | 10099709 | LCOL105 | 10106039 | LCOL105 | 10119859 | LCOL105 | - |
| LCOL108P | 10092854 | LCOL108P | 10103519 | LCOL108P | 10115761 | LCOL108P | 10119069 |
| LCOL108P | 10092881 | LCOL108P | 10103526 | LCOL108P | 10115774 | LCOL108P | 10119075 |
| LCOL108P | 10092886 | LCOL108P | 10103539 | LCOL108P | 10115781 | LCOL108P | 10119079 |
| LCOL108P | 10092892 | LCOL108P | 10103548 | LCOL108P | 10115791 | LCOL108P | 10119083 |
| LCOL110 | 10094647 | LCOL110 | 10094664 | LCOL110 | 10111687 | LCOL110 | 10122367 |
| LCOL110 | 10094654 | LCOL110 | 10111641 | LCOL110 | 10111691 | LCOL110 | 10122374 |
| LCOL110 | 10094657 | LCOL110 | 10111684 | LCOL110 | 10122352 | LCOL110 | 10122390 |
| LCOL111P | 10096190 | LCOL111P | 10096202 | LCOL111P | 10101744 | LCOL111P | 10114027 |
| LCOL111P | 10096196 | LCOL111P | 10101732 | LCOL111P | 10101749 | LCOL111P | 10114029 |
| LCOL111P | 10096199 | LCOL111P | 10101739 | LCOL111P | 10114024 | LCOL111P | 10114040 |
| LCOL113 | 10098974 | LCOL113 | 10100906 | LCOL113 | 10108323 | LCOL113 | 10109639 |
| LCOL113 | 10098991 | LCOL113 | 10100911 | LCOL113 | 10108357 | LCOL113 | 10109650 |
| LCOL113 | 10099539 | LCOL113 | 10108301 | LCOL113 | 10108384 | LCOL113 | 10112545 |
| LCOL113 | 10099542 | LCOL113 | 10108314 | LCOL113 | 10108399 | LCOL113 | 10112551 |
| LCOL113 | 10099543 | LCOL113 | 10108318 | LCOL113 | 10109621 | LCOL113 | 10112554 |
| LCOL113 | 10099549 | LCOL113 | 10108320 | LCOL113 | 10109629 | LCOL113 | 10112558 |
| LCOL113 | 10100899 | LCOL113 | - | LCOL113 | - | LCOL113 | - |
| LCOL115 | 10091325 | LCOL115 | 10095687 | LCOL115 | 10102210 | LCOL115 | 10117971 |
| LCOL115 | 10091428 | LCOL115 | 10095689 | LCOL115 | 10102226 | LCOL115 | 10117975 |
| LCOL115 | 10091432 | LCOL115 | 10100482 | LCOL115 | 10102234 | LCOL115 | 10126629 |
| LCOL115 | 10091433 | LCOL115 | 10100484 | LCOL115 | 10102237 | LCOL115 | 10126670 |
| LCOL115 | 10095674 | LCOL115 | 10100485 | LCOL115 | 10117965 | LCOL115 | 10126681 |
| LCOL115 | 10095682 | LCOL115 | 10100487 | LCOL115 | 10117969 | LCOL115 | 10126694 |
| LCOL117 | 10093981 | LCOL117 | 10094000 | LCOL117 | 10096800 | LCOL117 | 10096817 |
| LCOL117 | 10093986 | LCOL117 | 10094018 | LCOL117 | 10096809 | LCOL117 | 10096825 |
| LCOL120 | 10088202 | LCOL120 | 10094822 | LCOL120 | 10112453 | LCOL120 | 10128091 |
| LCOL120 | 10088208 | LCOL120 | 10094832 | LCOL120 | 10112457 | LCOL120 | 10128098 |
| LCOL120 | 10088212 | LCOL120 | 10097853 | LCOL120 | 10112461 | LCOL120 | 10128022 |
| LCOL120 | 10088266 | LCOL120 | 10097862 | LCOL120 | 10112468 | LCOL120 | 10128037 |
| LCOL120 | 10094795 | LCOL120 | 10097868 | LCOL120 | 10128039 | LCOL120 | 10128106 |
| LCOL120 | 10094809 | LCOL120 | 10097875 | LCOL120 | 10128085 | LCOL120 | 10128108 |
| LCOL124 | 10087629 | LCOL124 | 10098263 | LCOL124 | 10106971 | LCOL124 | 10115762 |
| LCOL124 | 10087601 | LCOL124 | 10098274 | LCOL124 | 10106980 | LCOL124 | 10115765 |
| LCOL124 | 10087615 | LCOL124 | 10098285 | LCOL124 | 10106981 | LCOL124 | 10115771 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL124 | 10087621 | LCOL124 | 10098289 | LCOL124 | 10106990 | LCOL124 | 10115777 |
| LCOL124 | 10087635 | LCOL124 | 10098292 | LCOL124 | 10107002 | LCOL124 | 10117851 |
| LCOL124 | 10095680 | LCOL124 | 10098375 | LCOL124 | 10107005 | LCOL124 | 10117868 |
| LCOL124 | 10095685 | LCOL124 | 10101622 | LCOL124 | 10107011 | LCOL124 | 10117875 |
| LCOL124 | 10095700 | LCOL124 | 10101625 | LCOL124 | 10112176 | LCOL124 | 10117879 |
| LCOL124 | 10095702 | LCOL124 | 10101629 | LCOL124 | 10112199 | LCOL124 | 10121492 |
| LCOL124 | 10095704 | LCOL124 | 10101643 | LCOL124 | 10112207 | LCOL124 | 10121500 |
| LCOL124 | 10095706 | LCOL124 | 10101649 | LCOL124 | 10112227 | LCOL124 | 10121501 |
| LCOL124 | 10095709 | LCOL124 | 10101653 | LCOL124 | 10112188 | LCOL124 | 10121508 |
| LCOL124 | 10095714 | LCOL124 | 10101659 | LCOL124 | 10112241 | LCOL124 | 10121511 |
| LCOL124 | 10098229 | LCOL124 | 10101667 | LCOL124 | 10112355 | LCOL124 | 10121521 |
| LCOL124 | 10098235 | LCOL124 | 10106963 | LCOL124 | 10112365 | LCOL124 | 10121524 |
| LCOL124 | 10121533 | LCOL124 | - | LCOL124 | - | LCOL124 | - |
| LCOL126 | 10110523 | LCOL126 | 10110501 | LCOL126 | 10119854 | LCOL126 | 10119879 |
| LCOL126 | 10110497 | LCOL126 | 10110510 | LCOL126 | 10119861 | LCOL126 | 10119890 |
| LCOL127 | 10108061 | LCOL127 | 10108088 | LCOL127 | 10128369 | LCOL127 | 10128406 |
| LCOL127 | 10108064 | LCOL127 | 10108095 | LCOL127 | 10128376 | LCOL127 | 10128419 |
| LCOL127 | 10108081 | LCOL127 | 10108096 | LCOL127 | 10128383 | LCOL127 | 10128429 |
| LCOL127 | 10108084 | LCOL127 | 10108102 | LCOL127 | 10128386 | LCOL127 | 10128439 |
| LCOL135 | 10095106 | LCOL135 | 10095111 | LCOL135 | 10095116 | LCOL135 | 10095121 |
| LCOL135 | 10095108 | LCOL135 | 10095113 | LCOL135 | - | LCOL135 | - |
| LCOL137 | 10114286 | LCOL137 | 10114296 | LCOL137 | 10124961 | LCOL137 | 10124968 |
| LCOL137 | 10114293 | LCOL137 | 10114305 | LCOL137 | 10124966 | LCOL137 | 10124971 |
| LCOL138 | 10121256 | LCOL138 | 10121264 | LCOL138 | 10123574 | LCOL138 | 10124819 |
| LCOL138 | 10121259 | LCOL138 | 10123565 | LCOL138 | 10123578 | LCOL138 | 10124824 |
| LCOL138 | 10121262 | LCOL138 | 10123569 | LCOL138 | 10124814 | LCOL138 | 10124829 |
| LCOL139 | 10116066 | LCOL139 | 10116089 | LCOL139 | 10129309 | LCOL139 | 10129317 |
| LCOL139 | 10116081 | LCOL139 | 10116116 | LCOL139 | 10129313 | LCOL139 | 10129322 |
| LCOL55P | 10093213 | LCOL55P | 10102162 | LCOL55P | 10113971 | LCOL55P | 10124039 |
| LCOL55P | 10093221 | LCOL55P | 10102168 | LCOL55P | 10113976 | LCOL55P | 10124049 |
| LCOL55P | 10101084 | LCOL55P | 10102175 | LCOL55P | 10113984 | LCOL55P | 10124055 |
| LCOL55P | 10101093 | LCOL55P | 10102181 | LCOL55P | 10113986 | LCOL55P | 10124059 |
| LCOL55P | 10101095 | LCOL55P | 10102186 | LCOL55P | 10113990 | LCOL55P | 10124063 |
| LCOL55P | 10101099 | LCOL55P | 10105562 | LCOL55P | 10113992 | LCOL55P | 10124064 |
| LCOL55P | 10102147 | LCOL55P | 10105570 | LCOL55P | 10113996 | LCOL55P | 10124066 |
| LCOL55P | 10102157 | LCOL55P | 10105579 | LCOL55P | 10114001 | LCOL55P | 10124079 |
| LCOL55P | 10102161 | LCOL55P | 10105591 | LCOL55P | - | LCOL55P | - |
| LCOL56P | 10114871 | LCOL56P | 10094896 | LCOL56P | 10107821 | LCOL56P | 10114865 |
| LCOL56P | 10114874 | LCOL56P | 10094903 | LCOL56P | 10107827 | LCOL56P | 10114868 |
| LCOL56P | 10115217 | LCOL56P | 10094930 | LCOL56P | 10112001 | LCOL56P | 10126094 |
| LCOL56P | 10115230 | LCOL56P | 10094937 | LCOL56P | 10112160 | LCOL56P | 10126103 |
| LCOL56P | 10115238 | LCOL56P | 10107805 | LCOL56P | 10112163 | LCOL56P | 10126108 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL56P | 10115244 | LCOL56P | 10107810 | LCOL56P | 10112175 | LCOL56P | 10126114 |
| LCOL58 | 10114576 | LCOL58 | 10103491 | LCOL58 | 10089230 | LCOL58 | 10116438 |
| LCOL58 | 10114627 | LCOL58 | 10103503 | LCOL58 | 10089231 | LCOL58 | 10116448 |
| LCOL58 | 10114637 | LCOL58 | 10103507 | LCOL58 | 10089237 | LCOL58 | 10124461 |
| LCOL58 | 10093269 | LCOL58 | 10103513 | LCOL58 | 10089238 | LCOL58 | 10124468 |
| LCOL58 | 10093282 | LCOL58 | 10085040 | LCOL58 | 10089245 | LCOL58 | 10124471 |
| LCOL58 | 10093288 | LCOL58 | 10085044 | LCOL58 | 10089246 | LCOL58 | 10124474 |
| LCOL58 | 10093299 | LCOL58 | 10085049 | LCOL58 | 10089251 | LCOL58 | 10126085 |
| LCOL58 | 10095572 | LCOL58 | 10085051 | LCOL58 | 10114677 | LCOL58 | 10126098 |
| LCOL58 | 10095577 | LCOL58 | 10085052 | LCOL58 | 10116325 | LCOL58 | 10126101 |
| LCOL58 | 10095584 | LCOL58 | 10085822 | LCOL58 | 10116326 | LCOL58 | 10126107 |
| LCOL58 | 10095588 | LCOL58 | 10085826 | LCOL58 | 10116328 | LCOL58 | 10126110 |
| LCOL58 | 10096116 | LCOL58 | 10085831 | LCOL58 | 10116332 | LCOL58 | 10126113 |
| LCOL58 | 10096119 | LCOL58 | 10085844 | LCOL58 | 10116334 | LCOL58 | 10126116 |
| LCOL58 | 10096123 | LCOL58 | 10089163 | LCOL58 | 10116339 | LCOL58 | 10126118 |
| LCOL58 | 10096126 | LCOL58 | 10089170 | LCOL58 | 10116344 | LCOL58 | 10126120 |
| LCOL58 | 10103475 | LCOL58 | 10089190 | LCOL58 | 10116403 | LCOL58 | 10126124 |
| LCOL58 | 10103480 | LCOL58 | 10089208 | LCOL58 | 10116417 | LCOL58 | 10126129 |
| LCOL58 | 10103485 | LCOL58 | 10089214 | LCOL58 | 10116427 | LCOL58 | 10126141 |
| LCOL58 | 10103487 | LCOL58 | - | LCOL58 | - | LCOL58 | - |
| LCOL59P | 10096180 | LCOL59P | 10102867 | LCOL59P | 10102889 | LCOL59P | 10124675 |
| LCOL59P | 10096184 | LCOL59P | 10102876 | LCOL59P | 10109541 | LCOL59P | 10124684 |
| LCOL59P | 10096194 | LCOL59P | 10102881 | LCOL59P | 10124671 | LCOL59P | 10124690 |
| LCOL59P | 10096207 | LCOL59P | - | LCOL59P | - | LCOL59P | - |
| LCOL63P | 10099529 | LCOL63P | 10102067 | LCOL63P | 10109548 | LCOL63P | 10106738 |
| LCOL63P | 10099533 | LCOL63P | 10102068 | LCOL63P | 10109555 | LCOL63P | 10106811 |
| LCOL63P | 10099536 | LCOL63P | 10102072 | LCOL63P | 10109559 | LCOL63P | 10106871 |
| LCOL63P | 10102066 | LCOL63P | - | LCOL63P | - | LCOL63P | - |
| LCOL71 | 10094966 | LCOL71 | 10101386 | LCOL71 | 10114878 | LCOL71 | 10122331 |
| LCOL71 | 10094950 | LCOL71 | 10101390 | LCOL71 | 10114888 | LCOL71 | 10122336 |
| LCOL71 | 10094954 | LCOL71 | 10103588 | LCOL71 | 10114894 | LCOL71 | 10123142 |
| LCOL71 | 10094961 | LCOL71 | 10103591 | LCOL71 | 10114899 | LCOL71 | 10123149 |
| LCOL71 | 10096162 | LCOL71 | 10103598 | LCOL71 | 10115851 | LCOL71 | 10123151 |
| LCOL71 | 10096166 | LCOL71 | 10103605 | LCOL71 | 10115864 | LCOL71 | 10123152 |
| LCOL71 | 10096177 | LCOL71 | 10104833 | LCOL71 | 10115878 | LCOL71 | 10125079 |
| LCOL71 | 10096182 | LCOL71 | 10104888 | LCOL71 | 10115890 | LCOL71 | 10125082 |
| LCOL71 | 10098148 | LCOL71 | 10104904 | LCOL71 | 10118720 | LCOL71 | 10125085 |
| LCOL71 | 10098155 | LCOL71 | 10104906 | LCOL71 | 10118725 | LCOL71 | 10125088 |
| LCOL71 | 10098158 | LCOL71 | 10106445 | LCOL71 | 10118727 | LCOL71 | 10125559 |
| LCOL71 | 10098248 | LCOL71 | 10106447 | LCOL71 | 10118731 | LCOL71 | 10125566 |
| LCOL71 | 10099225 | LCOL71 | 10106450 | LCOL71 | 10119698 | LCOL71 | 10125570 |
| LCOL71 | 10099210 | LCOL71 | 10106453 | LCOL71 | 10119703 | LCOL71 | 10125575 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL71 | 10099214 | LCOL71 | 10108359 | LCOL71 | 10119711 | LCOL71 | 10127712 |
| LCOL71 | 10099218 | LCOL71 | 10108369 | LCOL71 | 10119718 | LCOL71 | 10127719 |
| LCOL71 | 10100887 | LCOL71 | 10108380 | LCOL71 | 10120469 | LCOL71 | 10127725 |
| LCOL71 | 10100893 | LCOL71 | 10108387 | LCOL71 | 10120477 | LCOL71 | 10127730 |
| LCOL71 | 10100897 | LCOL71 | 10110174 | LCOL71 | 10120494 | LCOL71 | 10128346 |
| LCOL71 | 10100900 | LCOL71 | 10110183 | LCOL71 | 10120502 | LCOL71 | 10128350 |
| LCOL71 | 10101377 | LCOL71 | 10110199 | LCOL71 | 10122322 | LCOL71 | 10128355 |
| LCOL71 | 10101382 | LCOL71 | 10110209 | LCOL71 | 10122327 | LCOL71 | 10128362 |
| LCOL76 | 10091054 | LCOL76 | 10094675 | LCOL76 | 10105873 | LCOL76 | 10116945 |
| LCOL76 | 10091060 | LCOL76 | 10097836 | LCOL76 | 10105875 | LCOL76 | 10116949 |
| LCOL76 | 10091064 | LCOL76 | 10097841 | LCOL76 | 10110382 | LCOL76 | 10116956 |
| LCOL76 | 10091067 | LCOL76 | 10097842 | LCOL76 | 10110396 | LCOL76 | 10116964 |
| LCOL76 | 10093308 | LCOL76 | 10097855 | LCOL76 | 10110402 | LCOL76 | 10117015 |
| LCOL76 | 10093312 | LCOL76 | 10097834 | LCOL76 | 10110410 | LCOL76 | 10117020 |
| LCOL76 | 10093318 | LCOL76 | 10097845 | LCOL76 | 10110419 | LCOL76 | 10117040 |
| LCOL76 | 10093325 | LCOL76 | 10097850 | LCOL76 | 10110475 | LCOL76 | 10122164 |
| LCOL76 | 10094652 | LCOL76 | 10097955 | LCOL76 | 10110482 | LCOL76 | 10122167 |
| LCOL76 | 10094659 | LCOL76 | 10105870 | LCOL76 | 10110490 | LCOL76 | 10122171 |
| LCOL76 | 10094668 | LCOL76 | 10105872 | LCOL76 | 10116940 | LCOL76 | 10122173 |
| LCOL78 | 10087604 | LCOL78 | 10087612 | LCOL78 | 10106219 | LCOL78 | 10106225 |
| LCOL78 | 10087610 | LCOL78 | 10087618 | LCOL78 | 10106223 | LCOL78 | - |
| LCOL79 | 10123248 | LCOL79 | 10123254 | LCOL79 | 10123265 | LCOL79 | 10123290 |
| LCOL82 | 10099474 | LCOL82 | 10100715 | LCOL82 | 10106419 | LCOL82 | 10121085 |
| LCOL82 | 10099475 | LCOL82 | 10106375 | LCOL82 | 10106427 | LCOL82 | 10121092 |
| LCOL82 | 10099480 | LCOL82 | 10106381 | LCOL82 | 10114692 | LCOL82 | 10121093 |
| LCOL82 | 10099485 | LCOL82 | 10106389 | LCOL82 | 10114701 | LCOL82 | 10121094 |
| LCOL82 | 10100690 | LCOL82 | 10106396 | LCOL82 | 10114717 | LCOL82 | 10121095 |
| LCOL82 | 10100699 | LCOL82 | 10106403 | LCOL82 | 10114731 | LCOL82 | 10121100 |
| LCOL82 | 10100709 | LCOL82 | 10106414 | LCOL82 | 10121084 | LCOL82 | 10121108 |
| LCOL86 | 10093322 | LCOL86 | 10093363 | LCOL86 | 10093368 | LCOL86 | 10093377 |
| LCOL86 | 10093331 | LCOL86 | 10093366 | LCOL86 | 10093370 | LCOL86 | 10093387 |
| LCOL87 | 10090359 | LCOL87 | 10090892 | LCOL87 | 10103563 | LCOL87 | 10103573 |
| LCOL87 | 10090369 | LCOL87 | 10090923 | LCOL87 | 10103567 | LCOL87 | 10103576 |
| LCOL87 | 10090888 | LCOL87 | 10090926 | LCOL87 | - | LCOL87 | - |
| LCOL89 | 10098997 | LCOL89 | 10101185 | LCOL89 | 10106819 | LCOL89 | 10107023 |
| LCOL89 | 10099000 | LCOL89 | 10101203 | LCOL89 | 10106828 | LCOL89 | 10107028 |
| LCOL89 | 10099002 | LCOL89 | 10101210 | LCOL89 | 10106862 | LCOL89 | 10107032 |
| LCOL89 | 10101180 | LCOL89 | 10106817 | LCOL89 | 10107013 | LCOL89 | - |
| LCOL92P | 10104562 | LCOL92P | 10107559 | LCOL92P | 10114525 | LCOL92P | 10122913 |
| LCOL92P | 10104580 | LCOL92P | 10107567 | LCOL92P | 10114534 | LCOL92P | 10122922 |
| LCOL92P | 10104598 | LCOL92P | 10110596 | LCOL92P | 10114539 | LCOL92P | 10125574 |
| LCOL92P | 10104606 | LCOL92P | 10110601 | LCOL92P | 10114548 | LCOL92P | 10125583 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL92P | 10107542 | LCOL92P | 10110602 | LCOL92P | 10122897 | LCOL92P | 10125591 |
| LCOL92P | 10107552 | LCOL92P | 10110608 | LCOL92P | 10122908 | LCOL92P | 10125599 |
| LCOL99 | 10096436 | LCOL99 | 10096499 | LCOL99 | 10104575 | LCOL99 | 10119700 |
| LCOL99 | 10096460 | LCOL99 | 10096557 | LCOL99 | 10104546 | LCOL99 | 10119706 |
| LCOL99 | 10096471 | LCOL99 | 10096568 | LCOL99 | 10104554 | LCOL99 | 10119709 |
| LCOL99 | 10096487 | LCOL99 | 10096592 | LCOL99 | 10104565 | LCOL99 | 10119715 |
| LCOLB122 | 10098439 | LCOLB122 | 10099906 | LCOLB122 | 10109275 | LCOLB122 | 10109545 |
| LCOLB122 | 10098451 | LCOLB122 | 10099910 | LCOLB122 | 10109279 | LCOLB122 | 10109549 |
| LCOLB122 | 10098456 | LCOLB122 | 10109229 | LCOLB122 | 10109293 | LCOLB122 | 10109550 |
| LCOLB122 | 10098475 | LCOLB122 | 10109238 | LCOLB122 | 10109339 | LCOLB122 | 10109552 |
| LCOLB122 | 10098463 | LCOLB122 | 10109240 | LCOLB122 | 10109526 | LCOLB122 | 10109556 |
| LCOLB122 | 10098484 | LCOLB122 | 10109251 | LCOLB122 | 10109537 | LCOLB122 | 10109561 |
| LCOLB122 | 10098499 | LCOLB122 | 10109250 | LCOLB122 | 10109539 | LCOLB122 | 10109551 |
| LCOLB122 | 10098507 | LCOLB122 | 10109260 | LCOLB122 | 10109540 | LCOLB122 | 10109558 |
| LCOLB122 | 10099902 | LCOLB122 | 10109267 | LCOLB122 | 10109543 | LCOLB122 | 10109563 |
| LCOLB122 | 10099904 | LCOLB122 | 10109273 | LCOLB122 | 10109544 | LCOLB122 | 10109572 |
| LESOP5P | 10089409 | LESOP5P | 10089414 | LESOP5P | 10101793 | LESOP5P | 10101803 |
| LESOP8 | 10114328 | LESOP8 | 10114313 | LESOP8 | 10114322 | LESOP8 | 10114338 |
| LGBP293P | 10091952 | LGBP293P | 10116238 | LGBP293P | 10110896 | LGBP293P | 10116245 |
| LGBP293P | 10091954 | LGBP293P | 10120104 | LGBP293P | 10110899 | LGBP293P | 10116247 |
| LGBP293P | 10092017 | LGBP293P | 10120112 | LGBP293P | 10110930 | LGBP293P | 10116248 |
| LGBP293P | 10092036 | LGBP293P | 10101417 | LGBP293P | 10110937 | LGBP293P | 10116253 |
| LGBP293P | 10092055 | LGBP293P | 10101412 | LGBP293P | 10110943 | LGBP293P | 10116260 |
| LGBP293P | 10092081 | LGBP293P | 10101414 | LGBP293P | 10110949 | LGBP293P | 10116265 |
| LGBP293P | 10094875 | LGBP293P | 10101416 | LGBP293P | 10110976 | LGBP293P | 10116266 |
| LGBP293P | 10094880 | LGBP293P | 10101421 | LGBP293P | 10110978 | LGBP293P | 10116282 |
| LGBP293P | 10094886 | LGBP293P | 10101422 | LGBP293P | 10110979 | LGBP293P | 10119885 |
| LGBP293P | 10094887 | LGBP293P | 10101426 | LGBP293P | 10110991 | LGBP293P | 10119891 |
| LGBP293P | 10094888 | LGBP293P | 10101428 | LGBP293P | 10110994 | LGBP293P | 10119895 |
| LGBP293P | 10094890 | LGBP293P | 10101434 | LGBP293P | 10111002 | LGBP293P | 10119900 |
| LGBP293P | 10094892 | LGBP293P | 10101436 | LGBP293P | 10111005 | LGBP293P | 10119923 |
| LGBP293P | 10094894 | LGBP293P | 10101445 | LGBP293P | 10111011 | LGBP293P | 10119932 |
| LGBP293P | 10094897 | LGBP293P | 10101446 | LGBP293P | 10111014 | LGBP293P | 10119935 |
| LGBP293P | 10094899 | LGBP293P | 10101449 | LGBP293P | 10111016 | LGBP293P | 10119939 |
| LGBP293P | 10094902 | LGBP293P | 10101450 | LGBP293P | 10111020 | LGBP293P | 10119945 |
| LGBP293P | 10094907 | LGBP293P | 10101453 | LGBP293P | 10111023 | LGBP293P | 10119950 |
| LGBP293P | 10094911 | LGBP293P | 10101455 | LGBP293P | 10111027 | LGBP293P | 10119954 |
| LGBP293P | 10094915 | LGBP293P | 10101459 | LGBP293P | 10111031 | LGBP293P | 10119968 |
| LGBP293P | 10094917 | LGBP293P | 10101460 | LGBP293P | 10111036 | LGBP293P | 10119972 |
| LGBP293P | 10094932 | LGBP293P | 10101470 | LGBP293P | 10113536 | LGBP293P | 10119980 |
| LGBP293P | 10094935 | LGBP293P | 10101495 | LGBP293P | 10113684 | LGBP293P | 10119984 |
| LGBP293P | 10094939 | LGBP293P | 10101516 | LGBP293P | 10090118 | LGBP293P | 10119990 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP293P | 10094940 | LGBP293P | 10101517 | LGBP293P | 10090131 | LGBP293P | 10120056 |
| LGBP293P | 10094943 | LGBP293P | 10101518 | LGBP293P | 10090144 | LGBP293P | 10120062 |
| LGBP293P | 10094951 | LGBP293P | 10101522 | LGBP293P | 10090155 | LGBP293P | 10120071 |
| LGBP293P | 10094960 | LGBP293P | 10105880 | LGBP293P | 10090173 | LGBP293P | 10120079 |
| LGBP293P | 10094968 | LGBP293P | 10105885 | LGBP293P | 10090183 | LGBP293P | 10120086 |
| LGBP293P | 10094975 | LGBP293P | 10105889 | LGBP293P | 10090190 | LGBP293P | 10120117 |
| LGBP293P | 10103746 | LGBP293P | 10105905 | LGBP293P | 10090210 | LGBP293P | 10119902 |
| LGBP293P | 10103750 | LGBP293P | 10105914 | LGBP293P | 10090216 | LGBP293P | 10119905 |
| LGBP293P | 10103754 | LGBP293P | 10105920 | LGBP293P | 10090217 | LGBP293P | 10119906 |
| LGBP293P | 10103755 | LGBP293P | 10105924 | LGBP293P | 10090222 | LGBP293P | 10119908 |
| LGBP293P | 10103761 | LGBP293P | 10105965 | LGBP293P | 10090225 | LGBP293P | 10119909 |
| LGBP293P | 10103763 | LGBP293P | 10105903 | LGBP293P | 10090227 | LGBP293P | 10119915 |
| LGBP293P | 10103765 | LGBP293P | 10105930 | LGBP293P | 10090243 | LGBP293P | 10119916 |
| LGBP293P | 10103771 | LGBP293P | 10105940 | LGBP293P | 10090245 | LGBP293P | 10119919 |
| LGBP293P | 10103772 | LGBP293P | 10105948 | LGBP293P | 10090248 | LGBP293P | 10123158 |
| LGBP293P | 10103777 | LGBP293P | 10105961 | LGBP293P | 10090250 | LGBP293P | 10123161 |
| LGBP293P | 10103781 | LGBP293P | 10105972 | LGBP293P | 10090251 | LGBP293P | 10123165 |
| LGBP293P | 10103791 | LGBP293P | 10105974 | LGBP293P | 10090253 | LGBP293P | 10123173 |
| LGBP293P | 10103792 | LGBP293P | 10105978 | LGBP293P | 10090254 | LGBP293P | 10123177 |
| LGBP293P | 10103795 | LGBP293P | 10105968 | LGBP293P | 10090255 | LGBP293P | 10123178 |
| LGBP293P | 10103796 | LGBP293P | 10105982 | LGBP293P | 10090256 | LGBP293P | 10123189 |
| LGBP293P | 10103805 | LGBP293P | 10105997 | LGBP293P | 10090260 | LGBP293P | 10123190 |
| LGBP293P | 10103810 | LGBP293P | 10106050 | LGBP293P | 10090265 | LGBP293P | 10123197 |
| LGBP293P | 10103814 | LGBP293P | 10106064 | LGBP293P | 10091859 | LGBP293P | 10123200 |
| LGBP293P | 10103818 | LGBP293P | 10106086 | LGBP293P | 10091873 | LGBP293P | 10123202 |
| LGBP293P | 10103820 | LGBP293P | 10106100 | LGBP293P | 10091875 | LGBP293P | 10123203 |
| LGBP293P | 10103821 | LGBP293P | 10106107 | LGBP293P | 10091877 | LGBP293P | 10123207 |
| LGBP293P | 10103870 | LGBP293P | 10108127 | LGBP293P | 10091882 | LGBP293P | 10123211 |
| LGBP293P | 10103874 | LGBP293P | 10108146 | LGBP293P | 10091889 | LGBP293P | 10123219 |
| LGBP293P | 10103879 | LGBP293P | 10108158 | LGBP293P | 10091895 | LGBP293P | 10123224 |
| LGBP293P | 10113513 | LGBP293P | 10108164 | LGBP293P | 10091897 | LGBP293P | 10125739 |
| LGBP293P | 10113521 | LGBP293P | 10108169 | LGBP293P | 10091900 | LGBP293P | 10125741 |
| LGBP293P | 10113524 | LGBP293P | 10108170 | LGBP293P | 10091907 | LGBP293P | 10125778 |
| LGBP293P | 10113528 | LGBP293P | 10108172 | LGBP293P | 10091908 | LGBP293P | 10125784 |
| LGBP293P | 10113532 | LGBP293P | 10108173 | LGBP293P | 10091910 | LGBP293P | 10125786 |
| LGBP293P | 10113533 | LGBP293P | 10108175 | LGBP293P | 10091911 | LGBP293P | 10125789 |
| LGBP293P | 10113534 | LGBP293P | 10108176 | LGBP293P | 10091914 | LGBP293P | 10125791 |
| LGBP293P | 10113537 | LGBP293P | 10108178 | LGBP293P | 10091923 | LGBP293P | 10125793 |
| LGBP293P | 10113539 | LGBP293P | 10108179 | LGBP293P | 10091936 | LGBP293P | 10125797 |
| LGBP293P | 10113547 | LGBP293P | 10108180 | LGBP293P | 10091942 | LGBP293P | 10125798 |
| LGBP293P | 10113550 | LGBP293P | 10108182 | LGBP293P | 10091943 | LGBP293P | 10125801 |
| LGBP293P | 10113566 | LGBP293P | 10108186 | LGBP293P | 10116184 | LGBP293P | 10125805 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP293P | 10113595 | LGBP293P | 10108188 | LGBP293P | 10116203 | LGBP293P | 10125806 |
| LGBP293P | 10113603 | LGBP293P | 10108177 | LGBP293P | 10116212 | LGBP293P | 10125809 |
| LGBP293P | 10113622 | LGBP293P | 10108183 | LGBP293P | 10116217 | LGBP293P | 10125811 |
| LGBP293P | 10113639 | LGBP293P | 10108184 | LGBP293P | 10116221 | LGBP293P | 10125813 |
| LGBP293P | 10113659 | LGBP293P | 10108193 | LGBP293P | 10116228 | LGBP293P | 10125818 |
| LGBP293P | 10113676 | LGBP293P | 10108192 | LGBP293P | 10116230 | LGBP293P | 10125825 |
| LGBP293P | 10113688 | LGBP293P | 10108194 | LGBP293P | 10116233 | LGBP293P | 10125829 |
| LGBP293P | 10113698 | LGBP293P | 10108200 | LGBP293P | 10116234 | LGBP293P | 10125839 |
| LGBP293P | 10113710 | LGBP293P | 10108216 | LGBP293P | 10116239 | LGBP293P | 10125888 |
| LGBP293P | 10113719 | LGBP293P | 10110889 | LGBP293P | 10116240 | LGBP293P | 10125911 |
| LGBP293P | 10116225 | LGBP293P | 10110891 | LGBP293P | 10116241 | LGBP293P | 10125919 |
| LGBP293P | 10116231 | LGBP293P | 10110893 | LGBP293P | 10116243 | LGBP293P | 10125927 |
| LGBP296P | 10097369 | LGBP296P | 10101014 | LGBP296P | 10110578 | LGBP296P | 10119125 |
| LGBP296P | 10097414 | LGBP296P | 10101026 | LGBP296P | 10110584 | LGBP296P | 10119127 |
| LGBP296P | 10097422 | LGBP296P | 10101027 | LGBP296P | 10110590 | LGBP296P | 10119128 |
| LGBP296P | 10097423 | LGBP296P | 10101030 | LGBP296P | 10110594 | LGBP296P | 10119130 |
| LGBP296P | 10102256 | LGBP296P | 10101032 | LGBP296P | 10117007 | LGBP296P | 10125959 |
| LGBP296P | 10102275 | LGBP296P | 10101033 | LGBP296P | 10117018 | LGBP296P | 10125981 |
| LGBP296P | 10102286 | LGBP296P | 10101034 | LGBP296P | 10117044 | LGBP296P | 10125986 |
| LGBP296P | 10102292 | LGBP296P | 10101035 | LGBP296P | 10117055 | LGBP296P | 10126004 |
| LGBP296P | 10114223 | LGBP296P | 10108856 | LGBP296P | 10119115 | LGBP296P | 10129801 |
| LGBP296P | 10114227 | LGBP296P | 10108868 | LGBP296P | 10119119 | LGBP296P | 10129808 |
| LGBP296P | 10114232 | LGBP296P | 10108874 | LGBP296P | 10119121 | LGBP296P | 10129819 |
| LGBP296P | 10114237 | LGBP296P | 10108878 | LGBP296P | 10119123 | LGBP296P | 10129825 |
| LGBP394P | 10092810 | LGBP394P | 10099158 | LGBP394P | 10109964 | LGBP394P | 10116004 |
| LGBP394P | 10092817 | LGBP394P | 10099163 | LGBP394P | 10109983 | LGBP394P | 10116014 |
| LGBP394P | 10092827 | LGBP394P | 10099169 | LGBP394P | 10109999 | LGBP394P | 10116023 |
| LGBP394P | 10092833 | LGBP394P | 10099176 | LGBP394P | 10110007 | LGBP394P | 10117431 |
| LGBP394P | 10095083 | LGBP394P | 10113324 | LGBP394P | 10111326 | LGBP394P | 10117442 |
| LGBP394P | 10095089 | LGBP394P | 10113335 | LGBP394P | 10111336 | LGBP394P | 10117447 |
| LGBP394P | 10095094 | LGBP394P | 10113345 | LGBP394P | 10111344 | LGBP394P | 10117451 |
| LGBP394P | 10095110 | LGBP394P | 10104891 | LGBP394P | 10111350 | LGBP394P | 10123542 |
| LGBP394P | 10096806 | LGBP394P | 10104901 | LGBP394P | 10113313 | LGBP394P | 10123564 |
| LGBP394P | 10096810 | LGBP394P | 10104909 | LGBP394P | 10091455 | LGBP394P | 10123570 |
| LGBP394P | 10096813 | LGBP394P | 10104917 | LGBP394P | 10114597 | LGBP394P | 10123577 |
| LGBP394P | 10096818 | LGBP394P | 10107322 | LGBP394P | 10114600 | LGBP394P | 10127099 |
| LGBP394P | 10097935 | LGBP394P | 10107383 | LGBP394P | 10114604 | LGBP394P | 10127105 |
| LGBP394P | 10097941 | LGBP394P | 10107400 | LGBP394P | 10114609 | LGBP394P | 10127112 |
| LGBP394P | 10097948 | LGBP394P | 10107416 | LGBP394P | 10115995 | LGBP394P | 10127143 |
| LGBP394P | 10097963 | LGBP394P | - | LGBP394P | - | LGBP394P | - |
| LGBP478P | 10097344 | LGBP478P | 10106368 | LGBP478P | 10109277 | LGBP478P | 10091527 |
| LGBP478P | 10097353 | LGBP478P | 10106370 | LGBP478P | 10109283 | LGBP478P | 10091534 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP478P | 10097362 | LGBP478P | 10106378 | LGBP478P | 10109290 | LGBP478P | 10119936 |
| LGBP478P | 10097425 | LGBP478P | 10106380 | LGBP478P | 10111317 | LGBP478P | 10119947 |
| LGBP478P | 10121088 | LGBP478P | 10106384 | LGBP478P | 10111319 | LGBP478P | 10119970 |
| LGBP478P | 10099395 | LGBP478P | 10106387 | LGBP478P | 10111323 | LGBP478P | 10119973 |
| LGBP478P | 10099398 | LGBP478P | 10106394 | LGBP478P | 10111325 | LGBP478P | 10121097 |
| LGBP478P | 10099405 | LGBP478P | 10106401 | LGBP478P | 10111442 | LGBP478P | 10121104 |
| LGBP478P | 10099409 | LGBP478P | 10108313 | LGBP478P | 10111446 | LGBP478P | 10121114 |
| LGBP478P | 10099414 | LGBP478P | 10108315 | LGBP478P | 10111450 | LGBP478P | 10124547 |
| LGBP478P | 10099422 | LGBP478P | 10108319 | LGBP478P | 10111453 | LGBP478P | 10124557 |
| LGBP478P | 10099429 | LGBP478P | 10108322 | LGBP478P | 10091506 | LGBP478P | 10124560 |
| LGBP478P | 10099440 | LGBP478P | 10109258 | LGBP478P | 10091522 | LGBP478P | 10124563 |
| LGBP488 | 10092480 | LGBP488 | 10092535 | LGBP488 | 10099879 | LGBP488 | 10099891 |
| LGBP488 | 10092465 | LGBP488 | 10092558 | LGBP488 | 10099884 | LGBP488 | 10099907 |
| LGBP510 | 10098556 | LGBP510 | 10108562 | LGBP510 | 10124036 | LGBP510 | 10123866 |
| LGBP510 | 10101616 | LGBP510 | 10108571 | LGBP510 | 10124042 | LGBP510 | 10123869 |
| LGBP510 | 10101695 | LGBP510 | 10108573 | LGBP510 | 10124052 | LGBP510 | 10123870 |
| LGBP510 | 10101708 | LGBP510 | 10090822 | LGBP510 | 10124056 | LGBP510 | 10123873 |
| LGBP510 | 10101712 | LGBP510 | 10090827 | LGBP510 | 10128334 | LGBP510 | 10123876 |
| LGBP510 | 10116460 | LGBP510 | 10090846 | LGBP510 | 10128338 | LGBP510 | 10123877 |
| LGBP510 | 10098525 | LGBP510 | 10090925 | LGBP510 | 10128342 | LGBP510 | 10123880 |
| LGBP510 | 10098546 | LGBP510 | 10116426 | LGBP510 | 10128345 | LGBP510 | 10123882 |
| LGBP510 | 10098550 | LGBP510 | 10116441 | LGBP510 | 10123860 | LGBP510 | 10123883 |
| LGBP510 | 10108558 | LGBP510 | 10116453 | LGBP510 | 10123863 | LGBP510 | 10123885 |
| LGBP510P | 10092857 | LGBP510P | 10099877 | LGBP510P | 10109602 | LGBP510P | 10117874 |
| LGBP510P | 10092861 | LGBP510P | 10100133 | LGBP510P | 10109607 | LGBP510P | 10117895 |
| LGBP510P | 10092880 | LGBP510P | 10100138 | LGBP510P | 10110186 | LGBP510P | 10117602 |
| LGBP510P | 10092953 | LGBP510P | 10100144 | LGBP510P | 10110204 | LGBP510P | 10117615 |
| LGBP510P | 10092962 | LGBP510P | 10100149 | LGBP510P | 10110213 | LGBP510P | 10117634 |
| LGBP510P | 10092974 | LGBP510P | 10100385 | LGBP510P | 10110220 | LGBP510P | 10117662 |
| LGBP510P | 10092980 | LGBP510P | 10100394 | LGBP510P | 10112409 | LGBP510P | 10118202 |
| LGBP510P | 10092987 | LGBP510P | 10100398 | LGBP510P | 10112415 | LGBP510P | 10118292 |
| LGBP510P | 10093676 | LGBP510P | 10100400 | LGBP510P | 10112416 | LGBP510P | 10118296 |
| LGBP510P | 10093683 | LGBP510P | 10104925 | LGBP510P | 10112418 | LGBP510P | 10118309 |
| LGBP510P | 10093688 | LGBP510P | 10104927 | LGBP510P | 10112671 | LGBP510P | 10118310 |
| LGBP510P | 10093697 | LGBP510P | 10104941 | LGBP510P | 10112691 | LGBP510P | 10118313 |
| LGBP510P | 10095035 | LGBP510P | 10104956 | LGBP510P | 10112705 | LGBP510P | 10118320 |
| LGBP510P | 10095041 | LGBP510P | 10105988 | LGBP510P | 10112711 | LGBP510P | 10118338 |
| LGBP510P | 10095046 | LGBP510P | 10105996 | LGBP510P | 10114320 | LGBP510P | 10118141 |
| LGBP510P | 10095054 | LGBP510P | 10106005 | LGBP510P | 10114329 | LGBP510P | 10118149 |
| LGBP510P | 10098369 | LGBP510P | 10106010 | LGBP510P | 10114332 | LGBP510P | 10118157 |
| LGBP510P | 10098377 | LGBP510P | 10106864 | LGBP510P | 10114333 | LGBP510P | 10118166 |
| LGBP510P | 10098390 | LGBP510P | 10106868 | LGBP510P | 10114583 | LGBP510P | 10118899 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP510P | 10098396 | LGBP510P | 10106876 | LGBP510P | 10088794 | LGBP510P | 10118907 |
| LGBP510P | 10098498 | LGBP510P | 10106882 | LGBP510P | 10088815 | LGBP510P | 10118911 |
| LGBP510P | 10098500 | LGBP510P | 10107949 | LGBP510P | 10088973 | LGBP510P | 10118913 |
| LGBP510P | 10102855 | LGBP510P | 10107963 | LGBP510P | 10088982 | LGBP510P | 10125217 |
| LGBP510P | 10102914 | LGBP510P | 10107975 | LGBP510P | 10088996 | LGBP510P | 10125224 |
| LGBP510P | 10102918 | LGBP510P | 10107987 | LGBP510P | 10089006 | LGBP510P | 10125229 |
| LGBP510P | 10102924 | LGBP510P | 10108936 | LGBP510P | 10091198 | LGBP510P | 10125231 |
| LGBP510P | 10095989 | LGBP510P | 10108947 | LGBP510P | 10091206 | LGBP510P | 10126448 |
| LGBP510P | 10096000 | LGBP510P | 10108955 | LGBP510P | 10091213 | LGBP510P | 10126485 |
| LGBP510P | 10096028 | LGBP510P | 10108961 | LGBP510P | 10091221 | LGBP510P | 10126494 |
| LGBP510P | 10096036 | LGBP510P | 10109282 | LGBP510P | 10114603 | LGBP510P | 10126505 |
| LGBP510P | 10098502 | LGBP510P | 10109292 | LGBP510P | 10114605 | LGBP510P | 10129359 |
| LGBP510P | 10098504 | LGBP510P | 10109314 | LGBP510P | 10114613 | LGBP510P | 10129365 |
| LGBP510P | 10099858 | LGBP510P | 10109331 | LGBP510P | 10117835 | LGBP510P | 10129366 |
| LGBP510P | 10099866 | LGBP510P | 10109585 | LGBP510P | 10117848 | LGBP510P | 10129372 |
| LGBP510P | 10099873 | LGBP510P | 10109592 | LGBP510P | - | LGBP510P | |
| LGBP510R | 10121518 | LGBP510R | 10123308 | LGBP510R | 10125133 | LGBP510R | 10126257 |
| LGBP510R | 10121534 | LGBP510R | 10123315 | LGBP510R | 10125142 | LGBP510R | 10126266 |
| LGBP510R | 10121540 | LGBP510R | 10123703 | LGBP510R | 10125154 | LGBP510R | 10127037 |
| LGBP510R | 10121548 | LGBP510R | 10123713 | LGBP510R | 10125168 | LGBP510R | 10127054 |
| LGBP510R | 10123266 | LGBP510R | 10123720 | LGBP510R | 10126243 | LGBP510R | 10127061 |
| LGBP510R | 10123286 | LGBP510R | 10123727 | LGBP510R | 10126249 | LGBP510R | 10127084 |
| LGBP515 | 10095051 | LGBP515 | 10103914 | LGBP515 | 10099693 | LGBP515 | 10108490 |
| LGBP515 | 10095064 | LGBP515 | 10103919 | LGBP515 | 10099700 | LGBP515 | 10108485 |
| LGBP515 | 10095119 | LGBP515 | 10103924 | LGBP515 | 10099775 | LGBP515 | 10108496 |
| LGBP515 | 10095123 | LGBP515 | 10103926 | LGBP515 | 10099779 | LGBP515 | 10108500 |
| LGBP515 | 10095124 | LGBP515 | 10103928 | LGBP515 | 10099785 | LGBP515 | 10108504 |
| LGBP515 | 10095128 | LGBP515 | 10103931 | LGBP515 | 10108459 | LGBP515 | 10091412 |
| LGBP515 | 10099683 | LGBP515 | 10103933 | LGBP515 | 10108468 | LGBP515 | 10091416 |
| LGBP515 | 10099706 | LGBP515 | 10099688 | LGBP515 | 10108482 | LGBP515 | 10091417 |
| LGBP515 | 10103909 | LGBP515 | - | LGBP515 | - | LGBP515 | - |
| LGBP516P | 10093671 | LGBP516P | 10095075 | LGBP516P | 10107993 | LGBP516P | 10089370 |
| LGBP516P | 10093682 | LGBP516P | 10095082 | LGBP516P | 10108004 | LGBP516P | 10126372 |
| LGBP516P | 10093711 | LGBP516P | 10095085 | LGBP516P | 10089292 | LGBP516P | 10126382 |
| LGBP516P | 10093757 | LGBP516P | 10107938 | LGBP516P | 10089293 | LGBP516P | 10126389 |
| LGBP516P | 10095033 | LGBP516P | 10107945 | LGBP516P | 10089297 | LGBP516P | 10126393 |
| LGBP516P | 10095036 | LGBP516P | 10107951 | LGBP516P | 10089312 | LGBP516P | 10126400 |
| LGBP516P | 10095039 | LGBP516P | 10107957 | LGBP516P | 10089326 | LGBP516P | 10126463 |
| LGBP516P | 10095043 | LGBP516P | 10107972 | LGBP516P | 10089339 | LGBP516P | 10126471 |
| LGBP516P | 10095048 | LGBP516P | 10107983 | LGBP516P | 10089354 | LGBP516P | 10126484 |
| LGBP550P | 10101869 | LGBP550P | 10101890 | LGBP550P | 10103863 | LGBP550P | 10089714 |
| LGBP550P | 10101881 | LGBP550P | 10103854 | LGBP550P | 10103883 | LGBP550P | 10089717 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP550P | 10101882 | LGBP550P | 10103861 | LGBP550P | 10089706 | LGBP550P | 10089722 |
| LGBP550R | 10121565 | LGBP550R | 10121597 | LGBP550R | 10126311 | LGBP550R | 10126323 |
| LGBP550R | 10121588 | LGBP550R | 10121609 | LGBP550R | 10126316 | LGBP550R | 10126328 |
| LGBP557 | 10109473 | LGBP557 | 10109515 | LGBP557 | 10115391 | LGBP557 | 10125125 |
| LGBP557 | 10109477 | LGBP557 | 10115377 | LGBP557 | 10115414 | LGBP557 | 10125129 |
| LGBP557 | 10109479 | LGBP557 | 10115385 | LGBP557 | 10125121 | LGBP557 | 10125131 |
| LGBP558 | 10092330 | LGBP558 | 10102651 | LGBP558 | 10109484 | LGBP558 | 10118088 |
| LGBP558 | 10092337 | LGBP558 | 10099724 | LGBP558 | 10109489 | LGBP558 | 10121099 |
| LGBP558 | 10092342 | LGBP558 | 10099727 | LGBP558 | 10112611 | LGBP558 | 10121105 |
| LGBP558 | 10092345 | LGBP558 | 10100755 | LGBP558 | 10112617 | LGBP558 | 10121109 |
| LGBP558 | 10094645 | LGBP558 | 10100760 | LGBP558 | 10112621 | LGBP558 | 10121115 |
| LGBP558 | 10094665 | LGBP558 | 10100763 | LGBP558 | 10112626 | LGBP558 | 10121896 |
| LGBP558 | 10094669 | LGBP558 | 10100768 | LGBP558 | 10115604 | LGBP558 | 10121902 |
| LGBP558 | 10094672 | LGBP558 | 10101295 | LGBP558 | 10115611 | LGBP558 | 10121909 |
| LGBP558 | 10098516 | LGBP558 | 10101296 | LGBP558 | 10115615 | LGBP558 | 10121918 |
| LGBP558 | 10098521 | LGBP558 | 10101301 | LGBP558 | 10115643 | LGBP558 | 10124142 |
| LGBP558 | 10098528 | LGBP558 | 10101349 | LGBP558 | 10115637 | LGBP558 | 10124150 |
| LGBP558 | 10098531 | LGBP558 | 10105981 | LGBP558 | 10115655 | LGBP558 | 10124156 |
| LGBP558 | 10099699 | LGBP558 | 10105993 | LGBP558 | 10115665 | LGBP558 | 10124162 |
| LGBP558 | 10099721 | LGBP558 | 10106003 | LGBP558 | 10115672 | LGBP558 | 10128712 |
| LGBP558 | 10102629 | LGBP558 | 10106009 | LGBP558 | 10116297 | LGBP558 | 10128718 |
| LGBP558 | 10102637 | LGBP558 | 10109448 | LGBP558 | 10118080 | LGBP558 | 10128730 |
| LGBP558 | 10102645 | LGBP558 | 10109452 | LGBP558 | 10118083 | LGBP558 | 10128748 |
| LGBP591 | 10092620 | LGBP591 | 10099032 | LGBP591 | 10111262 | LGBP591 | 10118989 |
| LGBP591 | 10092624 | LGBP591 | 10099108 | LGBP591 | 10111289 | LGBP591 | 10118997 |
| LGBP591 | 10092628 | LGBP591 | 10099118 | LGBP591 | 10111292 | LGBP591 | 10119000 |
| LGBP591 | 10092635 | LGBP591 | 10099239 | LGBP591 | 10111293 | LGBP591 | 10119003 |
| LGBP591 | 10093086 | LGBP591 | 10099248 | LGBP591 | 10111296 | LGBP591 | 10119006 |
| LGBP591 | 10093091 | LGBP591 | 10099715 | LGBP591 | 10111516 | LGBP591 | 10119018 |
| LGBP591 | 10093094 | LGBP591 | 10099720 | LGBP591 | 10111517 | LGBP591 | 10119027 |
| LGBP591 | 10093105 | LGBP591 | 10099725 | LGBP591 | 10111518 | LGBP591 | 10119037 |
| LGBP591 | 10093090 | LGBP591 | 10099726 | LGBP591 | 10111522 | LGBP591 | 10119014 |
| LGBP591 | 10093097 | LGBP591 | 10099728 | LGBP591 | 10111523 | LGBP591 | 10119022 |
| LGBP591 | 10093111 | LGBP591 | 10099732 | LGBP591 | 10111525 | LGBP591 | 10119041 |
| LGBP591 | 10093132 | LGBP591 | 10099733 | LGBP591 | 10111528 | LGBP591 | 10119044 |
| LGBP591 | 10093618 | LGBP591 | 10099735 | LGBP591 | 10111530 | LGBP591 | 10119047 |
| LGBP591 | 10093622 | LGBP591 | 10100520 | LGBP591 | 10112008 | LGBP591 | 10119052 |
| LGBP591 | 10093627 | LGBP591 | 10100523 | LGBP591 | 10112012 | LGBP591 | 10119066 |
| LGBP591 | 10093634 | LGBP591 | 10100535 | LGBP591 | 10112014 | LGBP591 | 10119067 |
| LGBP591 | 10094912 | LGBP591 | 10100540 | LGBP591 | 10112045 | LGBP591 | 10119070 |
| LGBP591 | 10094919 | LGBP591 | 10100539 | LGBP591 | 10112048 | LGBP591 | 10119071 |
| LGBP591 | 10094920 | LGBP591 | 10100543 | LGBP591 | 10112049 | LGBP591 | 10119073 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP591 | 10094922 | LGBP591 | 10100550 | LGBP591 | 10112050 | LGBP591 | 10119082 |
| LGBP591 | 10094923 | LGBP591 | 10100555 | LGBP591 | 10112054 | LGBP591 | 10119097 |
| LGBP591 | 10094926 | LGBP591 | 10100982 | LGBP591 | 10113041 | LGBP591 | 10119103 |
| LGBP591 | 10094929 | LGBP591 | 10100985 | LGBP591 | 10113054 | LGBP591 | 10119108 |
| LGBP591 | 10094934 | LGBP591 | 10100988 | LGBP591 | 10113075 | LGBP591 | 10119111 |
| LGBP591 | 10095291 | LGBP591 | 10100991 | LGBP591 | 10113079 | LGBP591 | 10121348 |
| LGBP591 | 10095294 | LGBP591 | 10100995 | LGBP591 | 10113094 | LGBP591 | 10121224 |
| LGBP591 | 10095312 | LGBP591 | 10101001 | LGBP591 | 10113100 | LGBP591 | 10121228 |
| LGBP591 | 10095314 | LGBP591 | 10101003 | LGBP591 | 10113102 | LGBP591 | 10121232 |
| LGBP591 | 10095319 | LGBP591 | 10101004 | LGBP591 | 10113106 | LGBP591 | 10121237 |
| LGBP591 | 10095323 | LGBP591 | 10104080 | LGBP591 | 10088893 | LGBP591 | 10121241 |
| LGBP591 | 10095379 | LGBP591 | 10104085 | LGBP591 | 10088899 | LGBP591 | 10121296 |
| LGBP591 | 10099044 | LGBP591 | 10104090 | LGBP591 | 10088911 | LGBP591 | 10121313 |
| LGBP591 | 10099048 | LGBP591 | 10104093 | LGBP591 | 10088924 | LGBP591 | 10123235 |
| LGBP591 | 10099055 | LGBP591 | 10104094 | LGBP591 | 10089197 | LGBP591 | 10123240 |
| LGBP591 | 10099062 | LGBP591 | 10104099 | LGBP591 | 10089199 | LGBP591 | 10123249 |
| LGBP591 | 10099068 | LGBP591 | 10104103 | LGBP591 | 10089202 | LGBP591 | 10123256 |
| LGBP591 | 10099211 | LGBP591 | 10104104 | LGBP591 | 10089206 | LGBP591 | 10123261 |
| LGBP591 | 10099215 | LGBP591 | 10104517 | LGBP591 | 10089262 | LGBP591 | 10123267 |
| LGBP591 | 10099220 | LGBP591 | 10104524 | LGBP591 | 10089263 | LGBP591 | 10123274 |
| LGBP591 | 10099223 | LGBP591 | 10104530 | LGBP591 | 10089266 | LGBP591 | 10123284 |
| LGBP591 | 10099227 | LGBP591 | 10104535 | LGBP591 | 10089267 | LGBP591 | 10124479 |
| LGBP591 | 10099258 | LGBP591 | 10104539 | LGBP591 | 10089270 | LGBP591 | 10124481 |
| LGBP591 | 10102222 | LGBP591 | 10104566 | LGBP591 | 10089272 | LGBP591 | 10124482 |
| LGBP591 | 10102230 | LGBP591 | 10104577 | LGBP591 | 10089273 | LGBP591 | 10124485 |
| LGBP591 | 10102231 | LGBP591 | 10104585 | LGBP591 | 10089274 | LGBP591 | 10124575 |
| LGBP591 | 10102233 | LGBP591 | 10104863 | LGBP591 | 10089287 | LGBP591 | 10124579 |
| LGBP591 | 10102235 | LGBP591 | 10104870 | LGBP591 | 10089289 | LGBP591 | 10124584 |
| LGBP591 | 10102248 | LGBP591 | 10104878 | LGBP591 | 10089291 | LGBP591 | 10124588 |
| LGBP591 | 10102253 | LGBP591 | 10104884 | LGBP591 | 10089522 | LGBP591 | 10126735 |
| LGBP591 | 10102259 | LGBP591 | 10104894 | LGBP591 | 10091279 | LGBP591 | 10126743 |
| LGBP591 | 10102606 | LGBP591 | 10104910 | LGBP591 | 10091282 | LGBP591 | 10126744 |
| LGBP591 | 10102616 | LGBP591 | 10104924 | LGBP591 | 10091285 | LGBP591 | 10126748 |
| LGBP591 | 10102625 | LGBP591 | 10104931 | LGBP591 | 10091288 | LGBP591 | 10126749 |
| LGBP591 | 10102630 | LGBP591 | 10107769 | LGBP591 | 10114821 | LGBP591 | 10126752 |
| LGBP591 | 10102633 | LGBP591 | 10107780 | LGBP591 | 10114827 | LGBP591 | 10126756 |
| LGBP591 | 10102636 | LGBP591 | 10107786 | LGBP591 | 10114832 | LGBP591 | 10126761 |
| LGBP591 | 10102641 | LGBP591 | 10107788 | LGBP591 | 10114843 | LGBP591 | 10126898 |
| LGBP591 | 10102770 | LGBP591 | 10107795 | LGBP591 | 10114849 | LGBP591 | 10126900 |
| LGBP591 | 10103127 | LGBP591 | 10107800 | LGBP591 | 10115131 | LGBP591 | 10126907 |
| LGBP591 | 10103129 | LGBP591 | 10107802 | LGBP591 | 10115135 | LGBP591 | 10126911 |
| LGBP591 | 10103131 | LGBP591 | 10107892 | LGBP591 | 10115139 | LGBP591 | 10126913 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP591 | 10103136 | LGBP591 | 10108273 | LGBP591 | 10115147 | LGBP591 | 10126918 |
| LGBP591 | 10103139 | LGBP591 | 10108281 | LGBP591 | 10115151 | LGBP591 | 10126921 |
| LGBP591 | 10103141 | LGBP591 | 10108289 | LGBP591 | 10115154 | LGBP591 | 10126925 |
| LGBP591 | 10103148 | LGBP591 | 10108296 | LGBP591 | 10115161 | LGBP591 | 10128109 |
| LGBP591 | 10103158 | LGBP591 | 10108297 | LGBP591 | 10115165 | LGBP591 | 10128110 |
| LGBP591 | 10113648 | LGBP591 | 10108308 | LGBP591 | 10116456 | LGBP591 | 10128112 |
| LGBP591 | 10113656 | LGBP591 | 10108312 | LGBP591 | 10116464 | LGBP591 | 10128113 |
| LGBP591 | 10113666 | LGBP591 | 10108316 | LGBP591 | 10116468 | LGBP591 | 10128178 |
| LGBP591 | 10113704 | LGBP591 | 10108666 | LGBP591 | 10116474 | LGBP591 | 10128185 |
| LGBP591 | 10113707 | LGBP591 | 10108673 | LGBP591 | 10116477 | LGBP591 | 10128192 |
| LGBP591 | 10113713 | LGBP591 | 10108677 | LGBP591 | 10116482 | LGBP591 | 10128196 |
| LGBP591 | 10113722 | LGBP591 | 10108685 | LGBP591 | 10117424 | LGBP591 | 10128418 |
| LGBP591 | 10113728 | LGBP591 | 10108693 | LGBP591 | 10117428 | LGBP591 | 10128426 |
| LGBP591 | 10114802 | LGBP591 | 10108700 | LGBP591 | 10117433 | LGBP591 | 10128434 |
| LGBP591 | 10114811 | LGBP591 | 10108708 | LGBP591 | 10117453 | LGBP591 | 10128441 |
| LGBP591 | 10114816 | LGBP591 | 10108714 | LGBP591 | 10117455 | LGBP591 | 10128454 |
| LGBP591 | 10116445 | LGBP591 | 10110421 | LGBP591 | 10117462 | LGBP591 | 10128462 |
| LGBP591 | 10116452 | LGBP591 | 10110433 | LGBP591 | 10117480 | LGBP591 | 10128466 |
| LGBP591 | 10095446 | LGBP591 | 10110441 | LGBP591 | 10117486 | LGBP591 | 10128473 |
| LGBP591 | 10095592 | LGBP591 | 10110450 | LGBP591 | 10118046 | LGBP591 | 10128989 |
| LGBP591 | 10095595 | LGBP591 | 10110453 | LGBP591 | 10118050 | LGBP591 | 10128990 |
| LGBP591 | 10095596 | LGBP591 | 10110459 | LGBP591 | 10118067 | LGBP591 | 10128993 |
| LGBP591 | 10095598 | LGBP591 | 10110463 | LGBP591 | 10118077 | LGBP591 | 10128996 |
| LGBP591 | 10095601 | LGBP591 | 10110472 | LGBP591 | 10118078 | LGBP591 | 10128998 |
| LGBP591 | 10095603 | LGBP591 | 10111215 | LGBP591 | 10118084 | LGBP591 | 10129002 |
| LGBP591 | 10095612 | LGBP591 | 10111219 | LGBP591 | 10118085 | LGBP591 | 10129006 |
| LGBP591 | 10095617 | LGBP591 | 10111222 | LGBP591 | 10118091 | LGBP591 | 10129009 |
| LGBP636 | 10103561 | LGBP636 | 10111540 | LGBP636 | 10123075 | LGBP636 | 10125572 |
| LGBP636 | 10103569 | LGBP636 | 10111644 | LGBP636 | 10123078 | LGBP636 | 10128547 |
| LGBP636 | 10103577 | LGBP636 | 10111650 | LGBP636 | 10123774 | LGBP636 | 10128556 |
| LGBP636 | 10103583 | LGBP636 | 10117571 | LGBP636 | 10123786 | LGBP636 | 10128569 |
| LGBP636 | 10105033 | LGBP636 | 10117579 | LGBP636 | 10123794 | LGBP636 | 10128577 |
| LGBP636 | 10105041 | LGBP636 | 10117585 | LGBP636 | 10123797 | LGBP636 | 10128957 |
| LGBP636 | 10105046 | LGBP636 | 10117591 | LGBP636 | 10125500 | LGBP636 | 10128963 |
| LGBP636 | 10105050 | LGBP636 | 10123061 | LGBP636 | 10125549 | LGBP636 | 10128964 |
| LGBP636 | 10111532 | LGBP636 | 10123074 | LGBP636 | 10125563 | LGBP636 | 10128965 |
| LGBP637 | 10100674 | LGBP637 | 10100676 | LGBP637 | 10100680 | LGBP637 | 10100683 |
| LGBP649 | 10121310 | LGBP649 | 10121321 | LGBP649 | 10128507 | LGBP649 | 10128531 |
| LGBP649 | 10121311 | LGBP649 | 10121335 | LGBP649 | 10128518 | LGBP649 | 10128539 |
| LSRB12 | 10123313 | LSRB12 | 10123358 | LSRB12 | 10124614 | LSRB12 | 10129421 |
| LSRB12 | 10123323 | LSRB12 | 10124565 | LSRB12 | 10125353 | LSRB12 | 10129429 |
| LSRB12 | 10123328 | LSRB12 | 10124613 | LSRB12 | 10125519 | LSRB12 | - |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

НЕОБХІДНІ ДІЇ:

1. Етікон /Ethicon/ вимагає від вас перевірки ваших інвентарних запасів з метою встановлення того, чи є у вас вироби, яких це стосується. Зверніться до **Додатку 1** щодо засобу ідентифікації продукції для визначення виробів, яких стосуються коригувальні дії з безпеки, керуючись ярликами на упаковках.
2. Якщо будь-які вироби, яких стосуються ці дії, відправлені до іншого закладу, потрібно зв'язатися з таким закладом і донести до відома це повідомлення про безпеку.
3. Заповнити Бланк ділової відповіді (BRF) (Додаток 2) на підтвердження одержання даного повідомлення, та відправити його на RA-JNJRO-JJMSEEFASS@ITS.JNJ.com протягом трьох (3) робочих днів. **Прохання повернути Бланк ділової відповіді (BRF), навіть якщо у вас немає в наявності виробів, яких стосується дане повідомлення.**
4. Від дистриб'юторів вимагається повернути всі невикористані зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) або комплекти, що підлягають даному відкликанню, з їх інвентарних запасів, коли постачання зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих (ILS) буде відновлено в їх заклади. Лише невикористані вироби, які підлягають дії даного відкликання до **30.09.2019**, можуть бути замінені. Будь-які невикористані вироби, що відкликаються, повернуті після **01.10.2019**, не підлягають заміні.
5. Щоб повернути продукцію, якої стосуються ці дії, зробіть копію заповненого Бланку ділової відповіді (BRF), покладіть в ящик з виробами і зв'яжіться зі своїм торговим представником щодо повернення.
6. Якщо ви повертаєте зазначені вироби з ваших інвентарних запасів, прохання зв'язатись з нами щодо заміни/відшкодування і повернути вироби Джонсон і Джонсон Словенія (Johnson & Johnson Slovenia).

У разі потреби щодо будь-якої допомоги в рамках повернення партій виробів, що підлягають заміні, прохання звертатись до свого торгового представника.

Ми визнаємо, що коригувальні дії з безпеки щодо зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих, можуть відзначитись на роботі вашого закладу, тому приносимо свої вибачення за будь-які незручності, які можуть у зв'язку з цим виникати.

У разі виникнення додаткових запитань стосовно коригувальних дій з безпеки або реєстрації будь-яких скарг споживачів, прохання звертатись до свого торгового представника.

Як і у випадку будь-яких медичних виробів, про небажані реакції або проблеми щодо якості, які виникають під час використання даного виробу, слід повідомляти свого торгового представника, безпосередньо компанію Етікон (Ethicon) або ставити до відома національний орган охорони здоров'я. У разі виникнення будь-яких додаткових запитань стосовно даного повідомлення або потреби будь-яких додаткових засобів зв'язку, прохання звертатись до свого місцевого торгового представника.

ДОДАТКИ:

Додаток 1: Засіб ідентифікації продукції

Додаток 2: Бланк ділової відповіді (BRF)

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)


Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

ДОДАТОК 1: Засіб ідентифікації продукції стосовно зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих (ILS)

Даний засіб допоможе споживачам ідентифікувати коди і номер партії зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих (ILS), що підлягають коригувальним діям з безпеки, шляхом застосування ярликів на упаковках. Прохання посылатись на таблицю вище щодо переліку всіх кодів виробів з номер партії, згідно з цим добровільним відкликанням виробів.

ЯЩИК ДЛЯ ОДНІЄЇ ТОВАРНОЇ ОДИНИЦІ (МІСТИТЬ (1) ГЕРМЕТИЧНИЙ ЛОТОК ТУВЕК)



ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

ПЕРЕДНІЙ БІК ЯЩИКА ТУВЕК ДЛЯ ТОВАРНОЇ ОДИНИЦІ



ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

ДОДАТОК 2: Бланк ділової відповіді (BRF)

Вимагається ваша своєчасна реакція на дане повідомлення. Прохання заповнити дану форму і відправити факсом компанії Джонсон і Джонсон / Johnson & Johnson/ на RA-JNJRO-JMSEEFASS@ITS.JNJ.com протягом трьох (3) робочих днів, навіть якщо у вас немає в наявності виробів, яких стосуються ці коригувальні дії з безпеки, з метою повернення.

Якщо у вас є вироби, що підлягають дії добровільного відкликання (вилучення) виробів, для повернення прохання зробити копію заповненого вами Бланку ділової відповіді (BRF) і вкласти його до виробів, що повертаються. Висловлюємо вдячність за співпрацю.

| | |
|--|-----------------|
| Найменування клієнта | Адреса клієнта |
| Надрукувати ім'я особи, яка заповнила Бланк ділової відповіді: | Номер телефону: |
| Номер рахунку: (номер, використаний для замовлення продукції J&J) | Дата: |
| Підпис*: | |
| <small>* Ваш підпис засвідчує, що ви одержали і зрозуміли повідомлення</small> | |
| Ваші зауваження вітаються. | |

Одержання виробів – прохання вибрати одне:

У нас ВІДСУТНІ зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS), яких це стосується, згідно з даними коригувальними діями з безпеки, але ми в будь-якому випадку зберігатимемо копію даного повідомлення в нашому закладі.

Ми повертаємо зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS), яких це стосується, і нижче вказується їх кількість.

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ | КОД ВИРОБУ | Номер ПАРТІЇ | Кількість до повернення (по кожному) |
|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | CDH21A CDH21AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | CDH25A CDH25AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | CDH29A CDH29AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | CDH33A CDH33AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | ECS21A | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | ECS25A ECS25AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | ECS29A ECS29AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | ECS33A ECS33AU | | |

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Кількість до повернення (ящиків) |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

**Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – добровільне
відкликання продукції**

червень 28, 2019

Шановні відповідальні керівники операційних, фахівці з матеріально-технічного забезпечення та Завідувач хірургічного відділення,

Для Компанії Етікон Ендо Серджері, ЛЛС/ Ethicon Endo Surgery, LLC/ (Етікон/Ethicon) - наші споживачі та їх пацієнти - на першому місці, а це передбачає безпеку і ефективне застосування нашої продукції.

На 08 квітня, 2019 наша звітність показує, що ми повідомили вас про коригувальні дії з безпеки щодо медичних виробів - [378] партій зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих Ethicon (ILS), реалізованих в Європі, на Близькому Сході та Африці. В березні 2019 р., компанія Етікон (Ethicon) ініціювала коригувальні дії з безпеки щодо медичних виробів через непрорізання шайб та деформації скоб з нашими зшиваючими циркулярними апаратами вигнутими (ILS). Етікон (Ethicon) визнала, що через питання постачання в загальносвітовому масштабі зшиваючих циркулярних апаратів, на той момент могла бути відсутня альтернатива виробу. У разі наявності альтернативи виробу, вам було рекомендовано повернути всі вироби, що підлягають дії Повідомлення про коригувальні дії з безпеки.

На даний момент, Етікон (Ethicon) визначила корінну причину та розпочала коригувальні дії для вирішення питання. Дистрибуція зшиваючих циркулярних апаратів Ethicon (ILS) буде відновлена в червні 2019 р. поетапно, і в результаті ми прийняли рішення відкликати вироби, що залишились з відповідних партій. Коли буде відновлено постачання зшиваючих циркулярних апаратів (ILS) у ваш заклад, прохання повернути всю продукцію з інвентарних запасів, що підлягає даному вилученню.

Примітка: Ми розуміємо, що ви вже могли повернути всі відповідні вироби з ваших інвентарних запасів, і даний лист може вас не стосуватись і впливати на вашу роботу. Проте, разом з тим нам необхідно переконатись, щоб всі вироби, яких це стосується, були повернуті, оскільки буде в наявності альтернативна продукція.

Обсяг цих коригувальних дій з безпеки включає ВСІ зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) з переліку кодів продукції в таблиці нижче.

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

Таблиця 1 – Продукція, що підлягає цим коригувальним діям з безпеки

| Найменування виробу | Код виробу | Партія (LOT) # | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | CDH21A CDH21AU | R40718 | R40K1D | R40U9V | R41199 |
| | | R40C0X | R40L7V | R40X1T | R5762R |
| | | R40E9V | R40M38 | R40Z4V | R5AD4T |
| | | R40H10 | | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | CDH25A CDH25AU | R40702 | R40G3A | R40R67 | R57549 |
| | | R4073T | R40H19 | R40T7H | R5754A |
| | | R4074U | R40H3T | R40U2R | R5AC9G |
| | | R4086M | R40M0T | R40V9A | R5AT4W |
| | | R40A0Z | R40M5E | R40W8Y | R5AX2D |
| | | R40A51 | R40N5E | R40X3N | R5C32J |
| | | R40D2G | R40N79 | R40Z50 | T5A18K |
| | | R40F3C | R40P80 | R41083 | T5A53R |
| | | R40F4J | R40R5H | R4108M | T5A79M |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | CDH29A CDH29AU | R4074A | R40G91 | R40T1V | R41444 |
| | | R4078D | R40G97 | R40T48 | R41448 |
| | | R4078E | R40G9N | R40T84 | R4145D |
| | | R4080X | R40H01 | R40T9H | R4145H |
| | | R40813 | R40H08 | R40U1H | R4152Z |
| | | R40819 | R40H6W | R40U1N | R41538 |
| | | R4081K | R40H8C | R40U4F | R4153Y |
| | | R4081R | R40H8M | R40U4L | R41564 |
| | | R40833 | R40H92 | R40V0C | R41565 |
| | | R4083F | R40H9E | R40V94 | R41703 |
| | | R40863 | R40J9D | R40V9U | R4170F |
| | | R4096J | R40J9J | R40W0Z | R4172U |
| | | R4096Y | R40K51 | R40W1A | R4175Y |
| | | R40A1F | R40K7K | R40W28 | R41762 |
| | | R40A59 | R40K7T | R40X1J | R4177Y |
| | | R40A8U | R40K82 | R40X5F | R4177Z |
| | | R40C18 | R40K83 | R40X7M | R4186N |
| | | R40C93 | R40L4V | R40Y7F | R4186W |
| | | R40D0T | R40L57 | R40Z0L | R4190F |
| | | R40D0V | R40L9A | R40Z0X | R4190R |
| | | R40D62 | R40L9J | R40Z4X | R4190T |
| | | R40D6K | R40M07 | R40Z7T | R41917 |
| | | R40D6T | R40M13 | R40Z7V | R4193C |
| | | R40D71 | R40M22 | R4106V | R41947 |
| | | R40D7D | R40M2A | R41073 | R41962 |
| | | R40D8F | R40M5U | R41133 | R5756Z |
| | | R40D95 | R40N86 | R41134 | R5AE8R |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Найменування виробу | Код виробу | Партія (LOT) # | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | | |
| | | R40D9N | R40N8N | R41150 | R5AM2J |
| | | R40E2A | R40N8P | R4115X | R5AW3N |
| | | R40E2V | R40P23 | R41164 | R5C435 |
| | | R40E2W | R40P24 | R41194 | R5C505 |
| | | R40E3Z | R40P84 | R41205 | T40014 |
| | | R40E48 | R40R0H | R4121N | T4007R |
| | | R40E5Y | R40R30 | R41224 | T40189 |
| | | R40F3Y | R40R3E | R4125N | T4019R |
| | | R40F7Z | R40R6N | R41336 | T4019U |
| | | R40G32 | R40R80 | R4133U | T4028N |
| | | R40G33 | R40T0C | R41385 | T5A311 |
| | | R40G47 | R40T0L | R4138L | T5A48U |
| | | R40G79 | R40T1K | R4142V | T5A74C |
| | | R40G8A | R40T1L | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | CDH33A CDH33AU | R4075V | R40F8Z | R40P9C | R4146W |
| | | R4075X | R40G3P | R40R3F | R41579 |
| | | R4077T | R40G4X | R40U2P | R4170T |
| | | R40781 | R40H1A | R40U2W | R41756 |
| | | R40974 | R40J0A | R40W1E | R4183E |
| | | R40A5L | R40J0H | R40X1X | R41878 |
| | | R40A9W | R40K31 | R40X70 | R5759V |
| | | R40D5R | R40K32 | R40Z81 | R5AD34 |
| | | R40D9T | R40L8Z | R4112V | R5AY5V |
| | | R40E2F | R40M5X | R41189 | T4022H |
| | | R40E86 | R40N54 | R4121C | T4028H |
| | | R40F61 | R40N8G | R4137D | T4037C |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | ECS21A | R93480 | R9463Z | R94V8P | T92194 |
| | | R9371K | R94G5T | R95335 | T9235W |
| | | R93V70 | | | |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | ECS25A ECS25AU | R92T17 | R93K1K | R94H82 | R95616 |
| | | R92T18 | R93M5L | R94K3K | R9569P |
| | | R92X8A | R93Y34 | R94P6G | R9573Y |
| | | R9323R | R9421G | R94U73 | R9589U |
| | | R93483 | R9474D | R94Z5W | T9233D |
| | | R93C6D | R94D3V | R9503N | T9234N |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | ECS29A ECS29AU | R92L8F | R93D2X | R9477T | R94Z20 |
| | | R92R99 | R93H38 | R9477U | R94Z87 |
| | | R92T1A | R93J36 | R9493W | R9503P |
| | | R92T41 | R93J6H | R9495C | R95157 |
| | | R92U1T | R93K4N | R9495L | R95218 |
| | | R92U4H | R93K4P | R94D21 | R9524L |
| | | R92U4N | R93L86 | R94D8W | R95514 |
| | | R92V53 | R93P3K | R94G5X | R95515 |
| R92W3F | R93T9M | R94G8L | R9571Z | | |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Найменування виробу | Код виробу | Партія (LOT) # | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|--------|--------|
| | | | | R92X9L | R93V2T |
| | | R92Y3M | R93X7D | R94K1R | R95902 |
| | | R9312M | R93X9T | R94M1F | T9224W |
| | | R93151 | R93Y33 | R94P6F | T9224X |
| | | R9354N | R93Z1M | R94R76 | T9228Z |
| | | R9357A | R94071 | R94T0Z | T9235X |
| | | R9385H | R9432H | R94W19 | T9249D |
| | | R9398G | R9437K | R94W7D | T9251M |
| | | R93C7N | R9438T | R94Y07 | T9280E |
| Ethicon Endo-Surgery Endoscopic Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | ECS33A ECS33AU | R92T1C | R93K9L | R9468A | R94N5P |
| | | R92U76 | R9401Y | R94G8M | R95720 |
| | | R93895 | R94242 | | |

Таблиця 2. Коди комплектів з партіями, яких стосується це повідомлення про безпеку

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| СК00265 | 10111162 | СК00265 | 10098271 | СК00265 | 10109061 | СК00265 | 10123837 |
| СК00265 | 10111160 | СК00265 | 10098272 | СК00265 | 10109063 | СК00265 | 10123836 |
| СК00265 | 10111166 | СК00265 | 10098278 | СК00265 | 10109060 | СК00265 | 10123814 |
| СК00265 | 10111170 | СК00265 | 10098270 | СК00265 | 10110348 | СК00265 | 10123812 |
| СК00265 | 10111168 | СК00265 | 10098277 | СК00265 | 10117090 | СК00265 | 10123813 |
| СК00265 | 10111159 | СК00265 | 10098276 | СК00265 | 10117095 | СК00265 | 10125774 |
| СК00265 | 10112440 | СК00265 | 10099545 | СК00265 | 10117094 | СК00265 | 10125777 |
| СК00265 | 10112439 | СК00265 | 10099546 | СК00265 | 10117091 | СК00265 | 10125776 |
| СК00265 | 10112436 | СК00265 | 10099548 | СК00265 | 10117092 | СК00265 | 10125775 |
| СК00265 | 10112437 | СК00265 | 10104702 | СК00265 | 10121148 | СК00265 | 10127691 |
| СК00265 | 10112438 | СК00265 | 10104696 | СК00265 | 10121150 | СК00265 | 10127682 |
| СК00265 | 10097993 | СК00265 | 10104704 | СК00265 | 10121146 | СК00265 | 10127684 |
| СК00265 | 10097991 | СК00265 | 10104698 | СК00265 | 10121145 | СК00265 | 10127694 |
| СК00265 | 10097995 | СК00265 | 10104707 | СК00265 | 10121149 | СК00265 | 10127678 |
| LCOL102 | 10105193 | LCOL102 | 10105201 | LCOL102 | 10105205 | LCOL102 | 10105210 |
| LCOL104 | 10090927 | LCOL104 | 10098249 | LCOL104 | 10106011 | LCOL104 | 10121797 |
| LCOL104 | 10090934 | LCOL104 | 10099909 | LCOL104 | 10106028 | LCOL104 | 10121812 |
| LCOL104 | 10090939 | LCOL104 | 10099911 | LCOL104 | 10106205 | LCOL104 | 10121817 |
| LCOL104 | 10090958 | LCOL104 | 10099912 | LCOL104 | 10106208 | LCOL104 | 10123553 |
| LCOL104 | 10095621 | LCOL104 | 10099913 | LCOL104 | 10106211 | LCOL104 | 10123556 |
| LCOL104 | 10095624 | LCOL104 | 10101809 | LCOL104 | 10106214 | LCOL104 | 10123586 |
| LCOL104 | 10095642 | LCOL104 | 10101813 | LCOL104 | 10109217 | LCOL104 | 10123614 |
| LCOL104 | 10095646 | LCOL104 | 10101820 | LCOL104 | 10109226 | LCOL104 | 10124487 |
| LCOL104 | 10097826 | LCOL104 | 10101825 | LCOL104 | 10109236 | LCOL104 | 10124492 |
| LCOL104 | 10097830 | LCOL104 | 10103132 | LCOL104 | 10109271 | LCOL104 | 10124500 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL104 | 10097854 | LCOL104 | 10103138 | LCOL104 | 10118509 | LCOL104 | 10124508 |
| LCOL104 | 10097858 | LCOL104 | 10103144 | LCOL104 | 10118511 | LCOL104 | 10127727 |
| LCOL104 | 10098162 | LCOL104 | 10103151 | LCOL104 | 10118513 | LCOL104 | 10127733 |
| LCOL104 | 10098168 | LCOL104 | 10105990 | LCOL104 | 10118517 | LCOL104 | 10127738 |
| LCOL104 | 10098239 | LCOL104 | 10105995 | LCOL104 | 10121777 | LCOL104 | 10127749 |
| LCOL105 | 10113514 | LCOL105 | 10099712 | LCOL105 | 10106057 | LCOL105 | 10119862 |
| LCOL105 | 10113502 | LCOL105 | 10100695 | LCOL105 | 10106068 | LCOL105 | 10119863 |
| LCOL105 | 10113509 | LCOL105 | 10100702 | LCOL105 | 10110383 | LCOL105 | 10119887 |
| LCOL105 | 10113518 | LCOL105 | 10100710 | LCOL105 | 10110391 | LCOL105 | 10121857 |
| LCOL105 | 10094778 | LCOL105 | 10100719 | LCOL105 | 10110399 | LCOL105 | 10121874 |
| LCOL105 | 10094782 | LCOL105 | 10102656 | LCOL105 | 10110406 | LCOL105 | 10121887 |
| LCOL105 | 10094789 | LCOL105 | 10102661 | LCOL105 | 10114881 | LCOL105 | 10121898 |
| LCOL105 | 10094797 | LCOL105 | 10102664 | LCOL105 | 10114885 | LCOL105 | 10123592 |
| LCOL105 | 10096163 | LCOL105 | 10102667 | LCOL105 | 10114892 | LCOL105 | 10123600 |
| LCOL105 | 10096169 | LCOL105 | 10102764 | LCOL105 | 10114897 | LCOL105 | 10123604 |
| LCOL105 | 10096176 | LCOL105 | 10102784 | LCOL105 | 10115919 | LCOL105 | 10123610 |
| LCOL105 | 10096191 | LCOL105 | 10102808 | LCOL105 | 10115943 | LCOL105 | 10126553 |
| LCOL105 | 10097315 | LCOL105 | 10102830 | LCOL105 | 10115948 | LCOL105 | 10126585 |
| LCOL105 | 10097323 | LCOL105 | 10104135 | LCOL105 | 10115951 | LCOL105 | 10126607 |
| LCOL105 | 10097328 | LCOL105 | 10104140 | LCOL105 | 10115899 | LCOL105 | 10126620 |
| LCOL105 | 10097342 | LCOL105 | 10104143 | LCOL105 | 10115903 | LCOL105 | 10128123 |
| LCOL105 | 10099704 | LCOL105 | 10104146 | LCOL105 | 10115905 | LCOL105 | 10128127 |
| LCOL105 | 10099707 | LCOL105 | 10106024 | LCOL105 | 10115909 | LCOL105 | 10128131 |
| LCOL105 | 10099709 | LCOL105 | 10106039 | LCOL105 | 10119859 | LCOL105 | - |
| LCOL108P | 10092854 | LCOL108P | 10103519 | LCOL108P | 10115761 | LCOL108P | 10119069 |
| LCOL108P | 10092881 | LCOL108P | 10103526 | LCOL108P | 10115774 | LCOL108P | 10119075 |
| LCOL108P | 10092886 | LCOL108P | 10103539 | LCOL108P | 10115781 | LCOL108P | 10119079 |
| LCOL108P | 10092892 | LCOL108P | 10103548 | LCOL108P | 10115791 | LCOL108P | 10119083 |
| LCOL110 | 10094647 | LCOL110 | 10094664 | LCOL110 | 10111687 | LCOL110 | 10122367 |
| LCOL110 | 10094654 | LCOL110 | 10111641 | LCOL110 | 10111691 | LCOL110 | 10122374 |
| LCOL110 | 10094657 | LCOL110 | 10111684 | LCOL110 | 10122352 | LCOL110 | 10122390 |
| LCOL111P | 10096190 | LCOL111P | 10096202 | LCOL111P | 10101744 | LCOL111P | 10114027 |
| LCOL111P | 10096196 | LCOL111P | 10101732 | LCOL111P | 10101749 | LCOL111P | 10114029 |
| LCOL111P | 10096199 | LCOL111P | 10101739 | LCOL111P | 10114024 | LCOL111P | 10114040 |
| LCOL113 | 10098974 | LCOL113 | 10100906 | LCOL113 | 10108323 | LCOL113 | 10109639 |
| LCOL113 | 10098991 | LCOL113 | 10100911 | LCOL113 | 10108357 | LCOL113 | 10109650 |
| LCOL113 | 10099539 | LCOL113 | 10108301 | LCOL113 | 10108384 | LCOL113 | 10112545 |
| LCOL113 | 10099542 | LCOL113 | 10108314 | LCOL113 | 10108399 | LCOL113 | 10112551 |
| LCOL113 | 10099543 | LCOL113 | 10108318 | LCOL113 | 10109621 | LCOL113 | 10112554 |
| LCOL113 | 10099549 | LCOL113 | 10108320 | LCOL113 | 10109629 | LCOL113 | 10112558 |
| LCOL113 | 10100899 | LCOL113 | - | LCOL113 | - | LCOL113 | - |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL115 | 10091325 | LCOL115 | 10095687 | LCOL115 | 10102210 | LCOL115 | 10117971 |
| LCOL115 | 10091428 | LCOL115 | 10095689 | LCOL115 | 10102226 | LCOL115 | 10117975 |
| LCOL115 | 10091432 | LCOL115 | 10100482 | LCOL115 | 10102234 | LCOL115 | 10126629 |
| LCOL115 | 10091433 | LCOL115 | 10100484 | LCOL115 | 10102237 | LCOL115 | 10126670 |
| LCOL115 | 10095674 | LCOL115 | 10100485 | LCOL115 | 10117965 | LCOL115 | 10126681 |
| LCOL115 | 10095682 | LCOL115 | 10100487 | LCOL115 | 10117969 | LCOL115 | 10126694 |
| LCOL117 | 10093981 | LCOL117 | 10094000 | LCOL117 | 10096800 | LCOL117 | 10096817 |
| LCOL117 | 10093986 | LCOL117 | 10094018 | LCOL117 | 10096809 | LCOL117 | 10096825 |
| LCOL120 | 10088202 | LCOL120 | 10094822 | LCOL120 | 10112453 | LCOL120 | 10128091 |
| LCOL120 | 10088208 | LCOL120 | 10094832 | LCOL120 | 10112457 | LCOL120 | 10128098 |
| LCOL120 | 10088212 | LCOL120 | 10097853 | LCOL120 | 10112461 | LCOL120 | 10128022 |
| LCOL120 | 10088266 | LCOL120 | 10097862 | LCOL120 | 10112468 | LCOL120 | 10128037 |
| LCOL120 | 10094795 | LCOL120 | 10097868 | LCOL120 | 10128039 | LCOL120 | 10128106 |
| LCOL120 | 10094809 | LCOL120 | 10097875 | LCOL120 | 10128085 | LCOL120 | 10128108 |
| LCOL124 | 10087629 | LCOL124 | 10098263 | LCOL124 | 10106971 | LCOL124 | 10115762 |
| LCOL124 | 10087601 | LCOL124 | 10098274 | LCOL124 | 10106980 | LCOL124 | 10115765 |
| LCOL124 | 10087615 | LCOL124 | 10098285 | LCOL124 | 10106981 | LCOL124 | 10115771 |
| LCOL124 | 10087621 | LCOL124 | 10098289 | LCOL124 | 10106990 | LCOL124 | 10115777 |
| LCOL124 | 10087635 | LCOL124 | 10098292 | LCOL124 | 10107002 | LCOL124 | 10117851 |
| LCOL124 | 10095680 | LCOL124 | 10098375 | LCOL124 | 10107005 | LCOL124 | 10117868 |
| LCOL124 | 10095685 | LCOL124 | 10101622 | LCOL124 | 10107011 | LCOL124 | 10117875 |
| LCOL124 | 10095700 | LCOL124 | 10101625 | LCOL124 | 10112176 | LCOL124 | 10117879 |
| LCOL124 | 10095702 | LCOL124 | 10101629 | LCOL124 | 10112199 | LCOL124 | 10121492 |
| LCOL124 | 10095704 | LCOL124 | 10101643 | LCOL124 | 10112207 | LCOL124 | 10121500 |
| LCOL124 | 10095706 | LCOL124 | 10101649 | LCOL124 | 10112227 | LCOL124 | 10121501 |
| LCOL124 | 10095709 | LCOL124 | 10101653 | LCOL124 | 10112188 | LCOL124 | 10121508 |
| LCOL124 | 10095714 | LCOL124 | 10101659 | LCOL124 | 10112241 | LCOL124 | 10121511 |
| LCOL124 | 10098229 | LCOL124 | 10101667 | LCOL124 | 10112355 | LCOL124 | 10121521 |
| LCOL124 | 10098235 | LCOL124 | 10106963 | LCOL124 | 10112365 | LCOL124 | 10121524 |
| LCOL124 | 10121533 | LCOL124 | - | LCOL124 | - | LCOL124 | - |
| LCOL126 | 10110523 | LCOL126 | 10110501 | LCOL126 | 10119854 | LCOL126 | 10119879 |
| LCOL126 | 10110497 | LCOL126 | 10110510 | LCOL126 | 10119861 | LCOL126 | 10119890 |
| LCOL127 | 10108061 | LCOL127 | 10108088 | LCOL127 | 10128369 | LCOL127 | 10128406 |
| LCOL127 | 10108064 | LCOL127 | 10108095 | LCOL127 | 10128376 | LCOL127 | 10128419 |
| LCOL127 | 10108081 | LCOL127 | 10108096 | LCOL127 | 10128383 | LCOL127 | 10128429 |
| LCOL127 | 10108084 | LCOL127 | 10108102 | LCOL127 | 10128386 | LCOL127 | 10128439 |
| LCOL135 | 10095106 | LCOL135 | 10095111 | LCOL135 | 10095116 | LCOL135 | 10095121 |
| LCOL135 | 10095108 | LCOL135 | 10095113 | LCOL135 | - | LCOL135 | - |
| LCOL137 | 10114286 | LCOL137 | 10114296 | LCOL137 | 10124961 | LCOL137 | 10124968 |
| LCOL137 | 10114293 | LCOL137 | 10114305 | LCOL137 | 10124966 | LCOL137 | 10124971 |
| LCOL138 | 10121256 | LCOL138 | 10121264 | LCOL138 | 10123574 | LCOL138 | 10124819 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL138 | 10121259 | LCOL138 | 10123565 | LCOL138 | 10123578 | LCOL138 | 10124824 |
| LCOL138 | 10121262 | LCOL138 | 10123569 | LCOL138 | 10124814 | LCOL138 | 10124829 |
| LCOL139 | 10116066 | LCOL139 | 10116089 | LCOL139 | 10129309 | LCOL139 | 10129317 |
| LCOL139 | 10116081 | LCOL139 | 10116116 | LCOL139 | 10129313 | LCOL139 | 10129322 |
| LCOL55P | 10093213 | LCOL55P | 10102162 | LCOL55P | 10113971 | LCOL55P | 10124039 |
| LCOL55P | 10093221 | LCOL55P | 10102168 | LCOL55P | 10113976 | LCOL55P | 10124049 |
| LCOL55P | 10101084 | LCOL55P | 10102175 | LCOL55P | 10113984 | LCOL55P | 10124055 |
| LCOL55P | 10101093 | LCOL55P | 10102181 | LCOL55P | 10113986 | LCOL55P | 10124059 |
| LCOL55P | 10101095 | LCOL55P | 10102186 | LCOL55P | 10113990 | LCOL55P | 10124063 |
| LCOL55P | 10101099 | LCOL55P | 10105562 | LCOL55P | 10113992 | LCOL55P | 10124064 |
| LCOL55P | 10102147 | LCOL55P | 10105570 | LCOL55P | 10113996 | LCOL55P | 10124066 |
| LCOL55P | 10102157 | LCOL55P | 10105579 | LCOL55P | 10114001 | LCOL55P | 10124079 |
| LCOL55P | 10102161 | LCOL55P | 10105591 | LCOL55P | - | LCOL55P | - |
| LCOL56P | 10114871 | LCOL56P | 10094896 | LCOL56P | 10107821 | LCOL56P | 10114865 |
| LCOL56P | 10114874 | LCOL56P | 10094903 | LCOL56P | 10107827 | LCOL56P | 10114868 |
| LCOL56P | 10115217 | LCOL56P | 10094930 | LCOL56P | 10112001 | LCOL56P | 10126094 |
| LCOL56P | 10115230 | LCOL56P | 10094937 | LCOL56P | 10112160 | LCOL56P | 10126103 |
| LCOL56P | 10115238 | LCOL56P | 10107805 | LCOL56P | 10112163 | LCOL56P | 10126108 |
| LCOL56P | 10115244 | LCOL56P | 10107810 | LCOL56P | 10112175 | LCOL56P | 10126114 |
| LCOL58 | 10114576 | LCOL58 | 10103491 | LCOL58 | 10089230 | LCOL58 | 10116438 |
| LCOL58 | 10114627 | LCOL58 | 10103503 | LCOL58 | 10089231 | LCOL58 | 10116448 |
| LCOL58 | 10114637 | LCOL58 | 10103507 | LCOL58 | 10089237 | LCOL58 | 10124461 |
| LCOL58 | 10093269 | LCOL58 | 10103513 | LCOL58 | 10089238 | LCOL58 | 10124468 |
| LCOL58 | 10093282 | LCOL58 | 10085040 | LCOL58 | 10089245 | LCOL58 | 10124471 |
| LCOL58 | 10093288 | LCOL58 | 10085044 | LCOL58 | 10089246 | LCOL58 | 10124474 |
| LCOL58 | 10093299 | LCOL58 | 10085049 | LCOL58 | 10089251 | LCOL58 | 10126085 |
| LCOL58 | 10095572 | LCOL58 | 10085051 | LCOL58 | 10114677 | LCOL58 | 10126098 |
| LCOL58 | 10095577 | LCOL58 | 10085052 | LCOL58 | 10116325 | LCOL58 | 10126101 |
| LCOL58 | 10095584 | LCOL58 | 10085822 | LCOL58 | 10116326 | LCOL58 | 10126107 |
| LCOL58 | 10095588 | LCOL58 | 10085826 | LCOL58 | 10116328 | LCOL58 | 10126110 |
| LCOL58 | 10096116 | LCOL58 | 10085831 | LCOL58 | 10116332 | LCOL58 | 10126113 |
| LCOL58 | 10096119 | LCOL58 | 10085844 | LCOL58 | 10116334 | LCOL58 | 10126116 |
| LCOL58 | 10096123 | LCOL58 | 10089163 | LCOL58 | 10116339 | LCOL58 | 10126118 |
| LCOL58 | 10096126 | LCOL58 | 10089170 | LCOL58 | 10116344 | LCOL58 | 10126120 |
| LCOL58 | 10103475 | LCOL58 | 10089190 | LCOL58 | 10116403 | LCOL58 | 10126124 |
| LCOL58 | 10103480 | LCOL58 | 10089208 | LCOL58 | 10116417 | LCOL58 | 10126129 |
| LCOL58 | 10103485 | LCOL58 | 10089214 | LCOL58 | 10116427 | LCOL58 | 10126141 |
| LCOL58 | 10103487 | LCOL58 | - | LCOL58 | - | LCOL58 | - |
| LCOL59P | 10096180 | LCOL59P | 10102867 | LCOL59P | 10102889 | LCOL59P | 10124675 |
| LCOL59P | 10096184 | LCOL59P | 10102876 | LCOL59P | 10109541 | LCOL59P | 10124684 |
| LCOL59P | 10096194 | LCOL59P | 10102881 | LCOL59P | 10124671 | LCOL59P | 10124690 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL59P | 10096207 | LCOL59P | - | LCOL59P | - | LCOL59P | - |
| LCOL63P | 10099529 | LCOL63P | 10102067 | LCOL63P | 10109548 | LCOL63P | 10106738 |
| LCOL63P | 10099533 | LCOL63P | 10102068 | LCOL63P | 10109555 | LCOL63P | 10106811 |
| LCOL63P | 10099536 | LCOL63P | 10102072 | LCOL63P | 10109559 | LCOL63P | 10106871 |
| LCOL63P | 10102066 | LCOL63P | - | LCOL63P | - | LCOL63P | - |
| LCOL71 | 10094966 | LCOL71 | 10101386 | LCOL71 | 10114878 | LCOL71 | 10122331 |
| LCOL71 | 10094950 | LCOL71 | 10101390 | LCOL71 | 10114888 | LCOL71 | 10122336 |
| LCOL71 | 10094954 | LCOL71 | 10103588 | LCOL71 | 10114894 | LCOL71 | 10123142 |
| LCOL71 | 10094961 | LCOL71 | 10103591 | LCOL71 | 10114899 | LCOL71 | 10123149 |
| LCOL71 | 10096162 | LCOL71 | 10103598 | LCOL71 | 10115851 | LCOL71 | 10123151 |
| LCOL71 | 10096166 | LCOL71 | 10103605 | LCOL71 | 10115864 | LCOL71 | 10123152 |
| LCOL71 | 10096177 | LCOL71 | 10104833 | LCOL71 | 10115878 | LCOL71 | 10125079 |
| LCOL71 | 10096182 | LCOL71 | 10104888 | LCOL71 | 10115890 | LCOL71 | 10125082 |
| LCOL71 | 10098148 | LCOL71 | 10104904 | LCOL71 | 10118720 | LCOL71 | 10125085 |
| LCOL71 | 10098155 | LCOL71 | 10104906 | LCOL71 | 10118725 | LCOL71 | 10125088 |
| LCOL71 | 10098158 | LCOL71 | 10106445 | LCOL71 | 10118727 | LCOL71 | 10125559 |
| LCOL71 | 10098248 | LCOL71 | 10106447 | LCOL71 | 10118731 | LCOL71 | 10125566 |
| LCOL71 | 10099225 | LCOL71 | 10106450 | LCOL71 | 10119698 | LCOL71 | 10125570 |
| LCOL71 | 10099210 | LCOL71 | 10106453 | LCOL71 | 10119703 | LCOL71 | 10125575 |
| LCOL71 | 10099214 | LCOL71 | 10108359 | LCOL71 | 10119711 | LCOL71 | 10127712 |
| LCOL71 | 10099218 | LCOL71 | 10108369 | LCOL71 | 10119718 | LCOL71 | 10127719 |
| LCOL71 | 10100887 | LCOL71 | 10108380 | LCOL71 | 10120469 | LCOL71 | 10127725 |
| LCOL71 | 10100893 | LCOL71 | 10108387 | LCOL71 | 10120477 | LCOL71 | 10127730 |
| LCOL71 | 10100897 | LCOL71 | 10110174 | LCOL71 | 10120494 | LCOL71 | 10128346 |
| LCOL71 | 10100900 | LCOL71 | 10110183 | LCOL71 | 10120502 | LCOL71 | 10128350 |
| LCOL71 | 10101377 | LCOL71 | 10110199 | LCOL71 | 10122322 | LCOL71 | 10128355 |
| LCOL71 | 10101382 | LCOL71 | 10110209 | LCOL71 | 10122327 | LCOL71 | 10128362 |
| LCOL76 | 10091054 | LCOL76 | 10094675 | LCOL76 | 10105873 | LCOL76 | 10116945 |
| LCOL76 | 10091060 | LCOL76 | 10097836 | LCOL76 | 10105875 | LCOL76 | 10116949 |
| LCOL76 | 10091064 | LCOL76 | 10097841 | LCOL76 | 10110382 | LCOL76 | 10116956 |
| LCOL76 | 10091067 | LCOL76 | 10097842 | LCOL76 | 10110396 | LCOL76 | 10116964 |
| LCOL76 | 10093308 | LCOL76 | 10097855 | LCOL76 | 10110402 | LCOL76 | 10117015 |
| LCOL76 | 10093312 | LCOL76 | 10097834 | LCOL76 | 10110410 | LCOL76 | 10117020 |
| LCOL76 | 10093318 | LCOL76 | 10097845 | LCOL76 | 10110419 | LCOL76 | 10117040 |
| LCOL76 | 10093325 | LCOL76 | 10097850 | LCOL76 | 10110475 | LCOL76 | 10122164 |
| LCOL76 | 10094652 | LCOL76 | 10097955 | LCOL76 | 10110482 | LCOL76 | 10122167 |
| LCOL76 | 10094659 | LCOL76 | 10105870 | LCOL76 | 10110490 | LCOL76 | 10122171 |
| LCOL76 | 10094668 | LCOL76 | 10105872 | LCOL76 | 10116940 | LCOL76 | 10122173 |
| LCOL78 | 10087604 | LCOL78 | 10087612 | LCOL78 | 10106219 | LCOL78 | 10106225 |
| LCOL78 | 10087610 | LCOL78 | 10087618 | LCOL78 | 10106223 | LCOL78 | - |
| LCOL79 | 10123248 | LCOL79 | 10123254 | LCOL79 | 10123265 | LCOL79 | 10123290 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LCOL82 | 10099474 | LCOL82 | 10100715 | LCOL82 | 10106419 | LCOL82 | 10121085 |
| LCOL82 | 10099475 | LCOL82 | 10106375 | LCOL82 | 10106427 | LCOL82 | 10121092 |
| LCOL82 | 10099480 | LCOL82 | 10106381 | LCOL82 | 10114692 | LCOL82 | 10121093 |
| LCOL82 | 10099485 | LCOL82 | 10106389 | LCOL82 | 10114701 | LCOL82 | 10121094 |
| LCOL82 | 10100690 | LCOL82 | 10106396 | LCOL82 | 10114717 | LCOL82 | 10121095 |
| LCOL82 | 10100699 | LCOL82 | 10106403 | LCOL82 | 10114731 | LCOL82 | 10121100 |
| LCOL82 | 10100709 | LCOL82 | 10106414 | LCOL82 | 10121084 | LCOL82 | 10121108 |
| LCOL86 | 10093322 | LCOL86 | 10093363 | LCOL86 | 10093368 | LCOL86 | 10093377 |
| LCOL86 | 10093331 | LCOL86 | 10093366 | LCOL86 | 10093370 | LCOL86 | 10093387 |
| LCOL87 | 10090359 | LCOL87 | 10090892 | LCOL87 | 10103563 | LCOL87 | 10103573 |
| LCOL87 | 10090369 | LCOL87 | 10090923 | LCOL87 | 10103567 | LCOL87 | 10103576 |
| LCOL87 | 10090888 | LCOL87 | 10090926 | LCOL87 | - | LCOL87 | - |
| LCOL89 | 10098997 | LCOL89 | 10101185 | LCOL89 | 10106819 | LCOL89 | 10107023 |
| LCOL89 | 10099000 | LCOL89 | 10101203 | LCOL89 | 10106828 | LCOL89 | 10107028 |
| LCOL89 | 10099002 | LCOL89 | 10101210 | LCOL89 | 10106862 | LCOL89 | 10107032 |
| LCOL89 | 10101180 | LCOL89 | 10106817 | LCOL89 | 10107013 | LCOL89 | - |
| LCOL92P | 10104562 | LCOL92P | 10107559 | LCOL92P | 10114525 | LCOL92P | 10122913 |
| LCOL92P | 10104580 | LCOL92P | 10107567 | LCOL92P | 10114534 | LCOL92P | 10122922 |
| LCOL92P | 10104598 | LCOL92P | 10110596 | LCOL92P | 10114539 | LCOL92P | 10125574 |
| LCOL92P | 10104606 | LCOL92P | 10110601 | LCOL92P | 10114548 | LCOL92P | 10125583 |
| LCOL92P | 10107542 | LCOL92P | 10110602 | LCOL92P | 10122897 | LCOL92P | 10125591 |
| LCOL92P | 10107552 | LCOL92P | 10110608 | LCOL92P | 10122908 | LCOL92P | 10125599 |
| LCOL99 | 10096436 | LCOL99 | 10096499 | LCOL99 | 10104575 | LCOL99 | 10119700 |
| LCOL99 | 10096460 | LCOL99 | 10096557 | LCOL99 | 10104546 | LCOL99 | 10119706 |
| LCOL99 | 10096471 | LCOL99 | 10096568 | LCOL99 | 10104554 | LCOL99 | 10119709 |
| LCOL99 | 10096487 | LCOL99 | 10096592 | LCOL99 | 10104565 | LCOL99 | 10119715 |
| LCOLB122 | 10098439 | LCOLB122 | 10099906 | LCOLB122 | 10109275 | LCOLB122 | 10109545 |
| LCOLB122 | 10098451 | LCOLB122 | 10099910 | LCOLB122 | 10109279 | LCOLB122 | 10109549 |
| LCOLB122 | 10098456 | LCOLB122 | 10109229 | LCOLB122 | 10109293 | LCOLB122 | 10109550 |
| LCOLB122 | 10098475 | LCOLB122 | 10109238 | LCOLB122 | 10109339 | LCOLB122 | 10109552 |
| LCOLB122 | 10098463 | LCOLB122 | 10109240 | LCOLB122 | 10109526 | LCOLB122 | 10109556 |
| LCOLB122 | 10098484 | LCOLB122 | 10109251 | LCOLB122 | 10109537 | LCOLB122 | 10109561 |
| LCOLB122 | 10098499 | LCOLB122 | 10109250 | LCOLB122 | 10109539 | LCOLB122 | 10109551 |
| LCOLB122 | 10098507 | LCOLB122 | 10109260 | LCOLB122 | 10109540 | LCOLB122 | 10109558 |
| LCOLB122 | 10099902 | LCOLB122 | 10109267 | LCOLB122 | 10109543 | LCOLB122 | 10109563 |
| LCOLB122 | 10099904 | LCOLB122 | 10109273 | LCOLB122 | 10109544 | LCOLB122 | 10109572 |
| LESOP5P | 10089409 | LESOP5P | 10089414 | LESOP5P | 10101793 | LESOP5P | 10101803 |
| LESOP8 | 10114328 | LESOP8 | 10114313 | LESOP8 | 10114322 | LESOP8 | 10114338 |
| LGBP293P | 10091952 | LGBP293P | 10116238 | LGBP293P | 10110896 | LGBP293P | 10116245 |
| LGBP293P | 10091954 | LGBP293P | 10120104 | LGBP293P | 10110899 | LGBP293P | 10116247 |
| LGBP293P | 10092017 | LGBP293P | 10120112 | LGBP293P | 10110930 | LGBP293P | 10116248 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP293P | 10092036 | LGBP293P | 10101417 | LGBP293P | 10110937 | LGBP293P | 10116253 |
| LGBP293P | 10092055 | LGBP293P | 10101412 | LGBP293P | 10110943 | LGBP293P | 10116260 |
| LGBP293P | 10092081 | LGBP293P | 10101414 | LGBP293P | 10110949 | LGBP293P | 10116265 |
| LGBP293P | 10094875 | LGBP293P | 10101416 | LGBP293P | 10110976 | LGBP293P | 10116266 |
| LGBP293P | 10094880 | LGBP293P | 10101421 | LGBP293P | 10110978 | LGBP293P | 10116282 |
| LGBP293P | 10094886 | LGBP293P | 10101422 | LGBP293P | 10110979 | LGBP293P | 10119885 |
| LGBP293P | 10094887 | LGBP293P | 10101426 | LGBP293P | 10110991 | LGBP293P | 10119891 |
| LGBP293P | 10094888 | LGBP293P | 10101428 | LGBP293P | 10110994 | LGBP293P | 10119895 |
| LGBP293P | 10094890 | LGBP293P | 10101434 | LGBP293P | 10111002 | LGBP293P | 10119900 |
| LGBP293P | 10094892 | LGBP293P | 10101436 | LGBP293P | 10111005 | LGBP293P | 10119923 |
| LGBP293P | 10094894 | LGBP293P | 10101445 | LGBP293P | 10111011 | LGBP293P | 10119932 |
| LGBP293P | 10094897 | LGBP293P | 10101446 | LGBP293P | 10111014 | LGBP293P | 10119935 |
| LGBP293P | 10094899 | LGBP293P | 10101449 | LGBP293P | 10111016 | LGBP293P | 10119939 |
| LGBP293P | 10094902 | LGBP293P | 10101450 | LGBP293P | 10111020 | LGBP293P | 10119945 |
| LGBP293P | 10094907 | LGBP293P | 10101453 | LGBP293P | 10111023 | LGBP293P | 10119950 |
| LGBP293P | 10094911 | LGBP293P | 10101455 | LGBP293P | 10111027 | LGBP293P | 10119954 |
| LGBP293P | 10094915 | LGBP293P | 10101459 | LGBP293P | 10111031 | LGBP293P | 10119968 |
| LGBP293P | 10094917 | LGBP293P | 10101460 | LGBP293P | 10111036 | LGBP293P | 10119972 |
| LGBP293P | 10094932 | LGBP293P | 10101470 | LGBP293P | 10113536 | LGBP293P | 10119980 |
| LGBP293P | 10094935 | LGBP293P | 10101495 | LGBP293P | 10113684 | LGBP293P | 10119984 |
| LGBP293P | 10094939 | LGBP293P | 10101516 | LGBP293P | 10090118 | LGBP293P | 10119990 |
| LGBP293P | 10094940 | LGBP293P | 10101517 | LGBP293P | 10090131 | LGBP293P | 10120056 |
| LGBP293P | 10094943 | LGBP293P | 10101518 | LGBP293P | 10090144 | LGBP293P | 10120062 |
| LGBP293P | 10094951 | LGBP293P | 10101522 | LGBP293P | 10090155 | LGBP293P | 10120071 |
| LGBP293P | 10094960 | LGBP293P | 10105880 | LGBP293P | 10090173 | LGBP293P | 10120079 |
| LGBP293P | 10094968 | LGBP293P | 10105885 | LGBP293P | 10090183 | LGBP293P | 10120086 |
| LGBP293P | 10094975 | LGBP293P | 10105889 | LGBP293P | 10090190 | LGBP293P | 10120117 |
| LGBP293P | 10103746 | LGBP293P | 10105905 | LGBP293P | 10090210 | LGBP293P | 10119902 |
| LGBP293P | 10103750 | LGBP293P | 10105914 | LGBP293P | 10090216 | LGBP293P | 10119905 |
| LGBP293P | 10103754 | LGBP293P | 10105920 | LGBP293P | 10090217 | LGBP293P | 10119906 |
| LGBP293P | 10103755 | LGBP293P | 10105924 | LGBP293P | 10090222 | LGBP293P | 10119908 |
| LGBP293P | 10103761 | LGBP293P | 10105965 | LGBP293P | 10090225 | LGBP293P | 10119909 |
| LGBP293P | 10103763 | LGBP293P | 10105903 | LGBP293P | 10090227 | LGBP293P | 10119915 |
| LGBP293P | 10103765 | LGBP293P | 10105930 | LGBP293P | 10090243 | LGBP293P | 10119916 |
| LGBP293P | 10103771 | LGBP293P | 10105940 | LGBP293P | 10090245 | LGBP293P | 10119919 |
| LGBP293P | 10103772 | LGBP293P | 10105948 | LGBP293P | 10090248 | LGBP293P | 10123158 |
| LGBP293P | 10103777 | LGBP293P | 10105961 | LGBP293P | 10090250 | LGBP293P | 10123161 |
| LGBP293P | 10103781 | LGBP293P | 10105972 | LGBP293P | 10090251 | LGBP293P | 10123165 |
| LGBP293P | 10103791 | LGBP293P | 10105974 | LGBP293P | 10090253 | LGBP293P | 10123173 |
| LGBP293P | 10103792 | LGBP293P | 10105978 | LGBP293P | 10090254 | LGBP293P | 10123177 |
| LGBP293P | 10103795 | LGBP293P | 10105968 | LGBP293P | 10090255 | LGBP293P | 10123178 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP293P | 10103796 | LGBP293P | 10105982 | LGBP293P | 10090256 | LGBP293P | 10123189 |
| LGBP293P | 10103805 | LGBP293P | 10105997 | LGBP293P | 10090260 | LGBP293P | 10123190 |
| LGBP293P | 10103810 | LGBP293P | 10106050 | LGBP293P | 10090265 | LGBP293P | 10123197 |
| LGBP293P | 10103814 | LGBP293P | 10106064 | LGBP293P | 10091859 | LGBP293P | 10123200 |
| LGBP293P | 10103818 | LGBP293P | 10106086 | LGBP293P | 10091873 | LGBP293P | 10123202 |
| LGBP293P | 10103820 | LGBP293P | 10106100 | LGBP293P | 10091875 | LGBP293P | 10123203 |
| LGBP293P | 10103821 | LGBP293P | 10106107 | LGBP293P | 10091877 | LGBP293P | 10123207 |
| LGBP293P | 10103870 | LGBP293P | 10108127 | LGBP293P | 10091882 | LGBP293P | 10123211 |
| LGBP293P | 10103874 | LGBP293P | 10108146 | LGBP293P | 10091889 | LGBP293P | 10123219 |
| LGBP293P | 10103879 | LGBP293P | 10108158 | LGBP293P | 10091895 | LGBP293P | 10123224 |
| LGBP293P | 10113513 | LGBP293P | 10108164 | LGBP293P | 10091897 | LGBP293P | 10125739 |
| LGBP293P | 10113521 | LGBP293P | 10108169 | LGBP293P | 10091900 | LGBP293P | 10125741 |
| LGBP293P | 10113524 | LGBP293P | 10108170 | LGBP293P | 10091907 | LGBP293P | 10125778 |
| LGBP293P | 10113528 | LGBP293P | 10108172 | LGBP293P | 10091908 | LGBP293P | 10125784 |
| LGBP293P | 10113532 | LGBP293P | 10108173 | LGBP293P | 10091910 | LGBP293P | 10125786 |
| LGBP293P | 10113533 | LGBP293P | 10108175 | LGBP293P | 10091911 | LGBP293P | 10125789 |
| LGBP293P | 10113534 | LGBP293P | 10108176 | LGBP293P | 10091914 | LGBP293P | 10125791 |
| LGBP293P | 10113537 | LGBP293P | 10108178 | LGBP293P | 10091923 | LGBP293P | 10125793 |
| LGBP293P | 10113539 | LGBP293P | 10108179 | LGBP293P | 10091936 | LGBP293P | 10125797 |
| LGBP293P | 10113547 | LGBP293P | 10108180 | LGBP293P | 10091942 | LGBP293P | 10125798 |
| LGBP293P | 10113550 | LGBP293P | 10108182 | LGBP293P | 10091943 | LGBP293P | 10125801 |
| LGBP293P | 10113566 | LGBP293P | 10108186 | LGBP293P | 10116184 | LGBP293P | 10125805 |
| LGBP293P | 10113595 | LGBP293P | 10108188 | LGBP293P | 10116203 | LGBP293P | 10125806 |
| LGBP293P | 10113603 | LGBP293P | 10108177 | LGBP293P | 10116212 | LGBP293P | 10125809 |
| LGBP293P | 10113622 | LGBP293P | 10108183 | LGBP293P | 10116217 | LGBP293P | 10125811 |
| LGBP293P | 10113639 | LGBP293P | 10108184 | LGBP293P | 10116221 | LGBP293P | 10125813 |
| LGBP293P | 10113659 | LGBP293P | 10108193 | LGBP293P | 10116228 | LGBP293P | 10125818 |
| LGBP293P | 10113676 | LGBP293P | 10108192 | LGBP293P | 10116230 | LGBP293P | 10125825 |
| LGBP293P | 10113688 | LGBP293P | 10108194 | LGBP293P | 10116233 | LGBP293P | 10125829 |
| LGBP293P | 10113698 | LGBP293P | 10108200 | LGBP293P | 10116234 | LGBP293P | 10125839 |
| LGBP293P | 10113710 | LGBP293P | 10108216 | LGBP293P | 10116239 | LGBP293P | 10125888 |
| LGBP293P | 10113719 | LGBP293P | 10110889 | LGBP293P | 10116240 | LGBP293P | 10125911 |
| LGBP293P | 10116225 | LGBP293P | 10110891 | LGBP293P | 10116241 | LGBP293P | 10125919 |
| LGBP293P | 10116231 | LGBP293P | 10110893 | LGBP293P | 10116243 | LGBP293P | 10125927 |
| LGBP296P | 10097369 | LGBP296P | 10101014 | LGBP296P | 10110578 | LGBP296P | 10119125 |
| LGBP296P | 10097414 | LGBP296P | 10101026 | LGBP296P | 10110584 | LGBP296P | 10119127 |
| LGBP296P | 10097422 | LGBP296P | 10101027 | LGBP296P | 10110590 | LGBP296P | 10119128 |
| LGBP296P | 10097423 | LGBP296P | 10101030 | LGBP296P | 10110594 | LGBP296P | 10119130 |
| LGBP296P | 10102256 | LGBP296P | 10101032 | LGBP296P | 10117007 | LGBP296P | 10125959 |
| LGBP296P | 10102275 | LGBP296P | 10101033 | LGBP296P | 10117018 | LGBP296P | 10125981 |
| LGBP296P | 10102286 | LGBP296P | 10101034 | LGBP296P | 10117044 | LGBP296P | 10125986 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP296P | 10102292 | LGBP296P | 10101035 | LGBP296P | 10117055 | LGBP296P | 10126004 |
| LGBP296P | 10114223 | LGBP296P | 10108856 | LGBP296P | 10119115 | LGBP296P | 10129801 |
| LGBP296P | 10114227 | LGBP296P | 10108868 | LGBP296P | 10119119 | LGBP296P | 10129808 |
| LGBP296P | 10114232 | LGBP296P | 10108874 | LGBP296P | 10119121 | LGBP296P | 10129819 |
| LGBP296P | 10114237 | LGBP296P | 10108878 | LGBP296P | 10119123 | LGBP296P | 10129825 |
| LGBP394P | 10092810 | LGBP394P | 10099158 | LGBP394P | 10109964 | LGBP394P | 10116004 |
| LGBP394P | 10092817 | LGBP394P | 10099163 | LGBP394P | 10109983 | LGBP394P | 10116014 |
| LGBP394P | 10092827 | LGBP394P | 10099169 | LGBP394P | 10109999 | LGBP394P | 10116023 |
| LGBP394P | 10092833 | LGBP394P | 10099176 | LGBP394P | 10110007 | LGBP394P | 10117431 |
| LGBP394P | 10095083 | LGBP394P | 10113324 | LGBP394P | 10111326 | LGBP394P | 10117442 |
| LGBP394P | 10095089 | LGBP394P | 10113335 | LGBP394P | 10111336 | LGBP394P | 10117447 |
| LGBP394P | 10095094 | LGBP394P | 10113345 | LGBP394P | 10111344 | LGBP394P | 10117451 |
| LGBP394P | 10095110 | LGBP394P | 10104891 | LGBP394P | 10111350 | LGBP394P | 10123542 |
| LGBP394P | 10096806 | LGBP394P | 10104901 | LGBP394P | 10113313 | LGBP394P | 10123564 |
| LGBP394P | 10096810 | LGBP394P | 10104909 | LGBP394P | 10091455 | LGBP394P | 10123570 |
| LGBP394P | 10096813 | LGBP394P | 10104917 | LGBP394P | 10114597 | LGBP394P | 10123577 |
| LGBP394P | 10096818 | LGBP394P | 10107322 | LGBP394P | 10114600 | LGBP394P | 10127099 |
| LGBP394P | 10097935 | LGBP394P | 10107383 | LGBP394P | 10114604 | LGBP394P | 10127105 |
| LGBP394P | 10097941 | LGBP394P | 10107400 | LGBP394P | 10114609 | LGBP394P | 10127112 |
| LGBP394P | 10097948 | LGBP394P | 10107416 | LGBP394P | 10115995 | LGBP394P | 10127143 |
| LGBP394P | 10097963 | LGBP394P | - | LGBP394P | - | LGBP394P | - |
| LGBP478P | 10097344 | LGBP478P | 10106368 | LGBP478P | 10109277 | LGBP478P | 10091527 |
| LGBP478P | 10097353 | LGBP478P | 10106370 | LGBP478P | 10109283 | LGBP478P | 10091534 |
| LGBP478P | 10097362 | LGBP478P | 10106378 | LGBP478P | 10109290 | LGBP478P | 10119936 |
| LGBP478P | 10097425 | LGBP478P | 10106380 | LGBP478P | 10111317 | LGBP478P | 10119947 |
| LGBP478P | 10121088 | LGBP478P | 10106384 | LGBP478P | 10111319 | LGBP478P | 10119970 |
| LGBP478P | 10099395 | LGBP478P | 10106387 | LGBP478P | 10111323 | LGBP478P | 10119973 |
| LGBP478P | 10099398 | LGBP478P | 10106394 | LGBP478P | 10111325 | LGBP478P | 10121097 |
| LGBP478P | 10099405 | LGBP478P | 10106401 | LGBP478P | 10111442 | LGBP478P | 10121104 |
| LGBP478P | 10099409 | LGBP478P | 10108313 | LGBP478P | 10111446 | LGBP478P | 10121114 |
| LGBP478P | 10099414 | LGBP478P | 10108315 | LGBP478P | 10111450 | LGBP478P | 10124547 |
| LGBP478P | 10099422 | LGBP478P | 10108319 | LGBP478P | 10111453 | LGBP478P | 10124557 |
| LGBP478P | 10099429 | LGBP478P | 10108322 | LGBP478P | 10091506 | LGBP478P | 10124560 |
| LGBP478P | 10099440 | LGBP478P | 10109258 | LGBP478P | 10091522 | LGBP478P | 10124563 |
| LGBP488 | 10092480 | LGBP488 | 10092535 | LGBP488 | 10099879 | LGBP488 | 10099891 |
| LGBP488 | 10092465 | LGBP488 | 10092558 | LGBP488 | 10099884 | LGBP488 | 10099907 |
| LGBP510 | 10098556 | LGBP510 | 10108562 | LGBP510 | 10124036 | LGBP510 | 10123866 |
| LGBP510 | 10101616 | LGBP510 | 10108571 | LGBP510 | 10124042 | LGBP510 | 10123869 |
| LGBP510 | 10101695 | LGBP510 | 10108573 | LGBP510 | 10124052 | LGBP510 | 10123870 |
| LGBP510 | 10101708 | LGBP510 | 10090822 | LGBP510 | 10124056 | LGBP510 | 10123873 |
| LGBP510 | 10101712 | LGBP510 | 10090827 | LGBP510 | 10128334 | LGBP510 | 10123876 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| BP510 | 10116460 | LGBP510 | 10090846 | LGBP510 | 10128338 | LGBP510 | 10123877 |
| BP510 | 10098525 | LGBP510 | 10090925 | LGBP510 | 10128342 | LGBP510 | 10123880 |
| BP510 | 10098546 | LGBP510 | 10116426 | LGBP510 | 10128345 | LGBP510 | 10123882 |
| BP510 | 10098550 | LGBP510 | 10116441 | LGBP510 | 10123860 | LGBP510 | 10123883 |
| BP510 | 10108558 | LGBP510 | 10116453 | LGBP510 | 10123863 | LGBP510 | 10123885 |
| BP510P | 10092857 | LGBP510P | 10099877 | LGBP510P | 10109602 | LGBP510P | 10117874 |
| BP510P | 10092861 | LGBP510P | 10100133 | LGBP510P | 10109607 | LGBP510P | 10117895 |
| BP510P | 10092880 | LGBP510P | 10100138 | LGBP510P | 10110186 | LGBP510P | 10117602 |
| BP510P | 10092953 | LGBP510P | 10100144 | LGBP510P | 10110204 | LGBP510P | 10117615 |
| BP510P | 10092962 | LGBP510P | 10100149 | LGBP510P | 10110213 | LGBP510P | 10117634 |
| BP510P | 10092974 | LGBP510P | 10100385 | LGBP510P | 10110220 | LGBP510P | 10117662 |
| BP510P | 10092980 | LGBP510P | 10100394 | LGBP510P | 10112409 | LGBP510P | 10118202 |
| BP510P | 10092987 | LGBP510P | 10100398 | LGBP510P | 10112415 | LGBP510P | 10118292 |
| BP510P | 10093676 | LGBP510P | 10100400 | LGBP510P | 10112416 | LGBP510P | 10118296 |
| BP510P | 10093683 | LGBP510P | 10104925 | LGBP510P | 10112418 | LGBP510P | 10118309 |
| BP510P | 10093688 | LGBP510P | 10104927 | LGBP510P | 10112671 | LGBP510P | 10118310 |
| BP510P | 10093697 | LGBP510P | 10104941 | LGBP510P | 10112691 | LGBP510P | 10118313 |
| BP510P | 10095035 | LGBP510P | 10104956 | LGBP510P | 10112705 | LGBP510P | 10118320 |
| BP510P | 10095041 | LGBP510P | 10105988 | LGBP510P | 10112711 | LGBP510P | 10118338 |
| BP510P | 10095046 | LGBP510P | 10105996 | LGBP510P | 10114320 | LGBP510P | 10118141 |
| BP510P | 10095054 | LGBP510P | 10106005 | LGBP510P | 10114329 | LGBP510P | 10118149 |
| BP510P | 10098369 | LGBP510P | 10106010 | LGBP510P | 10114332 | LGBP510P | 10118157 |
| BP510P | 10098377 | LGBP510P | 10106864 | LGBP510P | 10114333 | LGBP510P | 10118166 |
| BP510P | 10098390 | LGBP510P | 10106868 | LGBP510P | 10114583 | LGBP510P | 10118899 |
| BP510P | 10098396 | LGBP510P | 10106876 | LGBP510P | 10088794 | LGBP510P | 10118907 |
| BP510P | 10098498 | LGBP510P | 10106882 | LGBP510P | 10088815 | LGBP510P | 10118911 |
| BP510P | 10098500 | LGBP510P | 10107949 | LGBP510P | 10088973 | LGBP510P | 10118913 |
| BP510P | 10102855 | LGBP510P | 10107963 | LGBP510P | 10088982 | LGBP510P | 10125217 |
| BP510P | 10102914 | LGBP510P | 10107975 | LGBP510P | 10088996 | LGBP510P | 10125224 |
| BP510P | 10102918 | LGBP510P | 10107987 | LGBP510P | 10089006 | LGBP510P | 10125229 |
| BP510P | 10102924 | LGBP510P | 10108936 | LGBP510P | 10091198 | LGBP510P | 10125231 |
| BP510P | 10095989 | LGBP510P | 10108947 | LGBP510P | 10091206 | LGBP510P | 10126448 |
| BP510P | 10096000 | LGBP510P | 10108955 | LGBP510P | 10091213 | LGBP510P | 10126485 |
| BP510P | 10096028 | LGBP510P | 10108961 | LGBP510P | 10091221 | LGBP510P | 10126494 |
| BP510P | 10096036 | LGBP510P | 10109282 | LGBP510P | 10114603 | LGBP510P | 10126505 |
| BP510P | 10098502 | LGBP510P | 10109292 | LGBP510P | 10114605 | LGBP510P | 10129359 |
| BP510P | 10098504 | LGBP510P | 10109314 | LGBP510P | 10114613 | LGBP510P | 10129365 |
| BP510P | 10099858 | LGBP510P | 10109331 | LGBP510P | 10117835 | LGBP510P | 10129366 |
| BP510P | 10099866 | LGBP510P | 10109585 | LGBP510P | 10117848 | LGBP510P | 10129372 |
| BP510P | 10099873 | LGBP510P | 10109592 | LGBP510P | - | LGBP510P | |
| BP510R | 10121518 | LGBP510R | 10123308 | LGBP510R | 10125133 | LGBP510R | 10126257 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP510R | 10121534 | LGBP510R | 10123315 | LGBP510R | 10125142 | LGBP510R | 10126266 |
| LGBP510R | 10121540 | LGBP510R | 10123703 | LGBP510R | 10125154 | LGBP510R | 10127037 |
| LGBP510R | 10121548 | LGBP510R | 10123713 | LGBP510R | 10125168 | LGBP510R | 10127054 |
| LGBP510R | 10123266 | LGBP510R | 10123720 | LGBP510R | 10126243 | LGBP510R | 10127061 |
| LGBP510R | 10123286 | LGBP510R | 10123727 | LGBP510R | 10126249 | LGBP510R | 10127084 |
| LGBP515 | 10095051 | LGBP515 | 10103914 | LGBP515 | 10099693 | LGBP515 | 10108490 |
| LGBP515 | 10095064 | LGBP515 | 10103919 | LGBP515 | 10099700 | LGBP515 | 10108485 |
| LGBP515 | 10095119 | LGBP515 | 10103924 | LGBP515 | 10099775 | LGBP515 | 10108496 |
| LGBP515 | 10095123 | LGBP515 | 10103926 | LGBP515 | 10099779 | LGBP515 | 10108500 |
| LGBP515 | 10095124 | LGBP515 | 10103928 | LGBP515 | 10099785 | LGBP515 | 10108504 |
| LGBP515 | 10095128 | LGBP515 | 10103931 | LGBP515 | 10108459 | LGBP515 | 10091412 |
| LGBP515 | 10099683 | LGBP515 | 10103933 | LGBP515 | 10108468 | LGBP515 | 10091416 |
| LGBP515 | 10099706 | LGBP515 | 10099688 | LGBP515 | 10108482 | LGBP515 | 10091417 |
| LGBP515 | 10103909 | LGBP515 | - | LGBP515 | - | LGBP515 | - |
| LGBP516P | 10093671 | LGBP516P | 10095075 | LGBP516P | 10107993 | LGBP516P | 10089370 |
| LGBP516P | 10093682 | LGBP516P | 10095082 | LGBP516P | 10108004 | LGBP516P | 10126372 |
| LGBP516P | 10093711 | LGBP516P | 10095085 | LGBP516P | 10089292 | LGBP516P | 10126382 |
| LGBP516P | 10093757 | LGBP516P | 10107938 | LGBP516P | 10089293 | LGBP516P | 10126389 |
| LGBP516P | 10095033 | LGBP516P | 10107945 | LGBP516P | 10089297 | LGBP516P | 10126393 |
| LGBP516P | 10095036 | LGBP516P | 10107951 | LGBP516P | 10089312 | LGBP516P | 10126400 |
| LGBP516P | 10095039 | LGBP516P | 10107957 | LGBP516P | 10089326 | LGBP516P | 10126463 |
| LGBP516P | 10095043 | LGBP516P | 10107972 | LGBP516P | 10089339 | LGBP516P | 10126471 |
| LGBP516P | 10095048 | LGBP516P | 10107983 | LGBP516P | 10089354 | LGBP516P | 10126484 |
| LGBP550P | 10101869 | LGBP550P | 10101890 | LGBP550P | 10103863 | LGBP550P | 10089714 |
| LGBP550P | 10101881 | LGBP550P | 10103854 | LGBP550P | 10103883 | LGBP550P | 10089717 |
| LGBP550P | 10101882 | LGBP550P | 10103861 | LGBP550P | 10089706 | LGBP550P | 10089722 |
| LGBP550R | 10121565 | LGBP550R | 10121597 | LGBP550R | 10126311 | LGBP550R | 10126323 |
| LGBP550R | 10121588 | LGBP550R | 10121609 | LGBP550R | 10126316 | LGBP550R | 10126328 |
| LGBP557 | 10109473 | LGBP557 | 10109515 | LGBP557 | 10115391 | LGBP557 | 10125125 |
| LGBP557 | 10109477 | LGBP557 | 10115377 | LGBP557 | 10115414 | LGBP557 | 10125129 |
| LGBP557 | 10109479 | LGBP557 | 10115385 | LGBP557 | 10125121 | LGBP557 | 10125131 |
| LGBP558 | 10092330 | LGBP558 | 10102651 | LGBP558 | 10109484 | LGBP558 | 10118088 |
| LGBP558 | 10092337 | LGBP558 | 10099724 | LGBP558 | 10109489 | LGBP558 | 10121099 |
| LGBP558 | 10092342 | LGBP558 | 10099727 | LGBP558 | 10112611 | LGBP558 | 10121105 |
| LGBP558 | 10092345 | LGBP558 | 10100755 | LGBP558 | 10112617 | LGBP558 | 10121109 |
| LGBP558 | 10094645 | LGBP558 | 10100760 | LGBP558 | 10112621 | LGBP558 | 10121115 |
| LGBP558 | 10094665 | LGBP558 | 10100763 | LGBP558 | 10112626 | LGBP558 | 10121896 |
| LGBP558 | 10094669 | LGBP558 | 10100768 | LGBP558 | 10115604 | LGBP558 | 10121902 |
| LGBP558 | 10094672 | LGBP558 | 10101295 | LGBP558 | 10115611 | LGBP558 | 10121909 |
| LGBP558 | 10098516 | LGBP558 | 10101296 | LGBP558 | 10115615 | LGBP558 | 10121918 |
| LGBP558 | 10098521 | LGBP558 | 10101301 | LGBP558 | 10115643 | LGBP558 | 10124142 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP558 | 10098528 | LGBP558 | 10101349 | LGBP558 | 10115637 | LGBP558 | 10124150 |
| LGBP558 | 10098531 | LGBP558 | 10105981 | LGBP558 | 10115655 | LGBP558 | 10124156 |
| LGBP558 | 10099699 | LGBP558 | 10105993 | LGBP558 | 10115665 | LGBP558 | 10124162 |
| LGBP558 | 10099721 | LGBP558 | 10106003 | LGBP558 | 10115672 | LGBP558 | 10128712 |
| LGBP558 | 10102629 | LGBP558 | 10106009 | LGBP558 | 10116297 | LGBP558 | 10128718 |
| LGBP558 | 10102637 | LGBP558 | 10109448 | LGBP558 | 10118080 | LGBP558 | 10128730 |
| LGBP558 | 10102645 | LGBP558 | 10109452 | LGBP558 | 10118083 | LGBP558 | 10128748 |
| LGBP591 | 10092620 | LGBP591 | 10099032 | LGBP591 | 10111262 | LGBP591 | 10118989 |
| LGBP591 | 10092624 | LGBP591 | 10099108 | LGBP591 | 10111289 | LGBP591 | 10118997 |
| LGBP591 | 10092628 | LGBP591 | 10099118 | LGBP591 | 10111292 | LGBP591 | 10119000 |
| LGBP591 | 10092635 | LGBP591 | 10099239 | LGBP591 | 10111293 | LGBP591 | 10119003 |
| LGBP591 | 10093086 | LGBP591 | 10099248 | LGBP591 | 10111296 | LGBP591 | 10119006 |
| LGBP591 | 10093091 | LGBP591 | 10099715 | LGBP591 | 10111516 | LGBP591 | 10119018 |
| LGBP591 | 10093094 | LGBP591 | 10099720 | LGBP591 | 10111517 | LGBP591 | 10119027 |
| LGBP591 | 10093105 | LGBP591 | 10099725 | LGBP591 | 10111518 | LGBP591 | 10119037 |
| LGBP591 | 10093090 | LGBP591 | 10099726 | LGBP591 | 10111522 | LGBP591 | 10119014 |
| LGBP591 | 10093097 | LGBP591 | 10099728 | LGBP591 | 10111523 | LGBP591 | 10119022 |
| LGBP591 | 10093111 | LGBP591 | 10099732 | LGBP591 | 10111525 | LGBP591 | 10119041 |
| LGBP591 | 10093132 | LGBP591 | 10099733 | LGBP591 | 10111528 | LGBP591 | 10119044 |
| LGBP591 | 10093618 | LGBP591 | 10099735 | LGBP591 | 10111530 | LGBP591 | 10119047 |
| LGBP591 | 10093622 | LGBP591 | 10100520 | LGBP591 | 10112008 | LGBP591 | 10119052 |
| LGBP591 | 10093627 | LGBP591 | 10100523 | LGBP591 | 10112012 | LGBP591 | 10119066 |
| LGBP591 | 10093634 | LGBP591 | 10100535 | LGBP591 | 10112014 | LGBP591 | 10119067 |
| LGBP591 | 10094912 | LGBP591 | 10100540 | LGBP591 | 10112045 | LGBP591 | 10119070 |
| LGBP591 | 10094919 | LGBP591 | 10100539 | LGBP591 | 10112048 | LGBP591 | 10119071 |
| LGBP591 | 10094920 | LGBP591 | 10100543 | LGBP591 | 10112049 | LGBP591 | 10119073 |
| LGBP591 | 10094922 | LGBP591 | 10100550 | LGBP591 | 10112050 | LGBP591 | 10119082 |
| LGBP591 | 10094923 | LGBP591 | 10100555 | LGBP591 | 10112054 | LGBP591 | 10119097 |
| LGBP591 | 10094926 | LGBP591 | 10100982 | LGBP591 | 10113041 | LGBP591 | 10119103 |
| LGBP591 | 10094929 | LGBP591 | 10100985 | LGBP591 | 10113054 | LGBP591 | 10119108 |
| LGBP591 | 10094934 | LGBP591 | 10100988 | LGBP591 | 10113075 | LGBP591 | 10119111 |
| LGBP591 | 10095291 | LGBP591 | 10100991 | LGBP591 | 10113079 | LGBP591 | 10121348 |
| LGBP591 | 10095294 | LGBP591 | 10100995 | LGBP591 | 10113094 | LGBP591 | 10121224 |
| LGBP591 | 10095312 | LGBP591 | 10101001 | LGBP591 | 10113100 | LGBP591 | 10121228 |
| LGBP591 | 10095314 | LGBP591 | 10101003 | LGBP591 | 10113102 | LGBP591 | 10121232 |
| LGBP591 | 10095319 | LGBP591 | 10101004 | LGBP591 | 10113106 | LGBP591 | 10121237 |
| LGBP591 | 10095323 | LGBP591 | 10104080 | LGBP591 | 10088893 | LGBP591 | 10121241 |
| LGBP591 | 10095379 | LGBP591 | 10104085 | LGBP591 | 10088899 | LGBP591 | 10121296 |
| LGBP591 | 10099044 | LGBP591 | 10104090 | LGBP591 | 10088911 | LGBP591 | 10121313 |
| LGBP591 | 10099048 | LGBP591 | 10104093 | LGBP591 | 10088924 | LGBP591 | 10123235 |
| LGBP591 | 10099055 | LGBP591 | 10104094 | LGBP591 | 10089197 | LGBP591 | 10123240 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP591 | 10099062 | LGBP591 | 10104099 | LGBP591 | 10089199 | LGBP591 | 10123249 |
| LGBP591 | 10099068 | LGBP591 | 10104103 | LGBP591 | 10089202 | LGBP591 | 10123256 |
| LGBP591 | 10099211 | LGBP591 | 10104104 | LGBP591 | 10089206 | LGBP591 | 10123261 |
| LGBP591 | 10099215 | LGBP591 | 10104517 | LGBP591 | 10089262 | LGBP591 | 10123267 |
| LGBP591 | 10099220 | LGBP591 | 10104524 | LGBP591 | 10089263 | LGBP591 | 10123274 |
| LGBP591 | 10099223 | LGBP591 | 10104530 | LGBP591 | 10089266 | LGBP591 | 10123284 |
| LGBP591 | 10099227 | LGBP591 | 10104535 | LGBP591 | 10089267 | LGBP591 | 10124479 |
| LGBP591 | 10099258 | LGBP591 | 10104539 | LGBP591 | 10089270 | LGBP591 | 10124481 |
| LGBP591 | 10102222 | LGBP591 | 10104566 | LGBP591 | 10089272 | LGBP591 | 10124482 |
| LGBP591 | 10102230 | LGBP591 | 10104577 | LGBP591 | 10089273 | LGBP591 | 10124485 |
| LGBP591 | 10102231 | LGBP591 | 10104585 | LGBP591 | 10089274 | LGBP591 | 10124575 |
| LGBP591 | 10102233 | LGBP591 | 10104863 | LGBP591 | 10089287 | LGBP591 | 10124579 |
| LGBP591 | 10102235 | LGBP591 | 10104870 | LGBP591 | 10089289 | LGBP591 | 10124584 |
| LGBP591 | 10102248 | LGBP591 | 10104878 | LGBP591 | 10089291 | LGBP591 | 10124588 |
| LGBP591 | 10102253 | LGBP591 | 10104884 | LGBP591 | 10089522 | LGBP591 | 10126735 |
| LGBP591 | 10102259 | LGBP591 | 10104894 | LGBP591 | 10091279 | LGBP591 | 10126743 |
| LGBP591 | 10102606 | LGBP591 | 10104910 | LGBP591 | 10091282 | LGBP591 | 10126744 |
| LGBP591 | 10102616 | LGBP591 | 10104924 | LGBP591 | 10091285 | LGBP591 | 10126748 |
| LGBP591 | 10102625 | LGBP591 | 10104931 | LGBP591 | 10091288 | LGBP591 | 10126749 |
| LGBP591 | 10102630 | LGBP591 | 10107769 | LGBP591 | 10114821 | LGBP591 | 10126752 |
| LGBP591 | 10102633 | LGBP591 | 10107780 | LGBP591 | 10114827 | LGBP591 | 10126756 |
| LGBP591 | 10102636 | LGBP591 | 10107786 | LGBP591 | 10114832 | LGBP591 | 10126761 |
| LGBP591 | 10102641 | LGBP591 | 10107788 | LGBP591 | 10114843 | LGBP591 | 10126898 |
| LGBP591 | 10102770 | LGBP591 | 10107795 | LGBP591 | 10114849 | LGBP591 | 10126900 |
| LGBP591 | 10103127 | LGBP591 | 10107800 | LGBP591 | 10115131 | LGBP591 | 10126907 |
| LGBP591 | 10103129 | LGBP591 | 10107802 | LGBP591 | 10115135 | LGBP591 | 10126911 |
| LGBP591 | 10103131 | LGBP591 | 10107892 | LGBP591 | 10115139 | LGBP591 | 10126913 |
| LGBP591 | 10103136 | LGBP591 | 10108273 | LGBP591 | 10115147 | LGBP591 | 10126918 |
| LGBP591 | 10103139 | LGBP591 | 10108281 | LGBP591 | 10115151 | LGBP591 | 10126921 |
| LGBP591 | 10103141 | LGBP591 | 10108289 | LGBP591 | 10115154 | LGBP591 | 10126925 |
| LGBP591 | 10103148 | LGBP591 | 10108296 | LGBP591 | 10115161 | LGBP591 | 10128109 |
| LGBP591 | 10103158 | LGBP591 | 10108297 | LGBP591 | 10115165 | LGBP591 | 10128110 |
| LGBP591 | 10113648 | LGBP591 | 10108308 | LGBP591 | 10116456 | LGBP591 | 10128112 |
| LGBP591 | 10113656 | LGBP591 | 10108312 | LGBP591 | 10116464 | LGBP591 | 10128113 |
| LGBP591 | 10113666 | LGBP591 | 10108316 | LGBP591 | 10116468 | LGBP591 | 10128178 |
| LGBP591 | 10113704 | LGBP591 | 10108666 | LGBP591 | 10116474 | LGBP591 | 10128185 |
| LGBP591 | 10113707 | LGBP591 | 10108673 | LGBP591 | 10116477 | LGBP591 | 10128192 |
| LGBP591 | 10113713 | LGBP591 | 10108677 | LGBP591 | 10116482 | LGBP591 | 10128196 |
| LGBP591 | 10113722 | LGBP591 | 10108685 | LGBP591 | 10117424 | LGBP591 | 10128418 |
| LGBP591 | 10113728 | LGBP591 | 10108693 | LGBP591 | 10117428 | LGBP591 | 10128426 |
| LGBP591 | 10114802 | LGBP591 | 10108700 | LGBP591 | 10117433 | LGBP591 | 10128434 |

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,
CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів | Код комплекту | Номер партії комплектів |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| LGBP591 | 10114811 | LGBP591 | 10108708 | LGBP591 | 10117453 | LGBP591 | 10128441 |
| LGBP591 | 10114816 | LGBP591 | 10108714 | LGBP591 | 10117455 | LGBP591 | 10128454 |
| LGBP591 | 10116445 | LGBP591 | 10110421 | LGBP591 | 10117462 | LGBP591 | 10128462 |
| LGBP591 | 10116452 | LGBP591 | 10110433 | LGBP591 | 10117480 | LGBP591 | 10128466 |
| LGBP591 | 10095446 | LGBP591 | 10110441 | LGBP591 | 10117486 | LGBP591 | 10128473 |
| LGBP591 | 10095592 | LGBP591 | 10110450 | LGBP591 | 10118046 | LGBP591 | 10128989 |
| LGBP591 | 10095595 | LGBP591 | 10110453 | LGBP591 | 10118050 | LGBP591 | 10128990 |
| LGBP591 | 10095596 | LGBP591 | 10110459 | LGBP591 | 10118067 | LGBP591 | 10128993 |
| LGBP591 | 10095598 | LGBP591 | 10110463 | LGBP591 | 10118077 | LGBP591 | 10128996 |
| LGBP591 | 10095601 | LGBP591 | 10110472 | LGBP591 | 10118078 | LGBP591 | 10128998 |
| LGBP591 | 10095603 | LGBP591 | 10111215 | LGBP591 | 10118084 | LGBP591 | 10129002 |
| LGBP591 | 10095612 | LGBP591 | 10111219 | LGBP591 | 10118085 | LGBP591 | 10129006 |
| LGBP591 | 10095617 | LGBP591 | 10111222 | LGBP591 | 10118091 | LGBP591 | 10129009 |
| LGBP636 | 10103561 | LGBP636 | 10111540 | LGBP636 | 10123075 | LGBP636 | 10125572 |
| LGBP636 | 10103569 | LGBP636 | 10111644 | LGBP636 | 10123078 | LGBP636 | 10128547 |
| LGBP636 | 10103577 | LGBP636 | 10111650 | LGBP636 | 10123774 | LGBP636 | 10128556 |
| LGBP636 | 10103583 | LGBP636 | 10117571 | LGBP636 | 10123786 | LGBP636 | 10128569 |
| LGBP636 | 10105033 | LGBP636 | 10117579 | LGBP636 | 10123794 | LGBP636 | 10128577 |
| LGBP636 | 10105041 | LGBP636 | 10117585 | LGBP636 | 10123797 | LGBP636 | 10128957 |
| LGBP636 | 10105046 | LGBP636 | 10117591 | LGBP636 | 10125500 | LGBP636 | 10128963 |
| LGBP636 | 10105050 | LGBP636 | 10123061 | LGBP636 | 10125549 | LGBP636 | 10128964 |
| LGBP636 | 10111532 | LGBP636 | 10123074 | LGBP636 | 10125563 | LGBP636 | 10128965 |
| LGBP637 | 10100674 | LGBP637 | 10100676 | LGBP637 | 10100680 | LGBP637 | 10100683 |
| LGBP649 | 10121310 | LGBP649 | 10121321 | LGBP649 | 10128507 | LGBP649 | 10128531 |
| LGBP649 | 10121311 | LGBP649 | 10121335 | LGBP649 | 10128518 | LGBP649 | 10128539 |
| LSRB12 | 10123313 | LSRB12 | 10123358 | LSRB12 | 10124614 | LSRB12 | 10129421 |
| LSRB12 | 10123323 | LSRB12 | 10124565 | LSRB12 | 10125353 | LSRB12 | 10129429 |
| LSRB12 | 10123328 | LSRB12 | 10124613 | LSRB12 | 10125519 | LSRB12 | - |

НЕОБХІДНІ ДІЇ:

1. Етікон /Ethicon/ вимагає від вас перевірки ваших інвентарних запасів з метою встановлення того, чи є у вас вироби, яких це стосується. Зверніться до **Додатку 1** щодо засобу ідентифікації продукції для визначення виробів, яких стосуються коригувальні дії з безпеки, керуючись ярликами на упаковках.
2. Якщо будь-які вироби, яких стосуються ці дії, відправлені до іншого закладу, потрібно зв'язатися з таким закладом і донести до відома це повідомлення про безпеку.

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

3. Заповнити Бланк ділової відповіді (BRF) (Додаток 2) на підтвердження одержання даного повідомлення, та відправити його на RA-JNJRO-JJMSEEFASS@ITS.JNJ.com протягом трьох (3) робочих днів. Прохання повернути Бланк ділової відповіді (BRF), навіть якщо у вас немає в наявності виробів, яких стосується дане повідомлення.
4. Від користувачів вимагається повернути всі невикористані зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) або комплекти, що підлягають даному відкликанню, з їх інвентарних запасів, коли постачання зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих (ILS) буде відновлено в їх заклади. Лише невикористані вироби, які підлягають дії даного відкликання до **30.09.2019**, можуть бути замінені. Будь-які невикористані вироби, що відкликаються, повернуті після **01.10.2019**, не підлягають заміні.
5. Щоб повернути продукцію, якої стосуються ці дії, зробіть копію заповненого Бланку ділової відповіді (BRF), покладіть в ящик з виробами і зв'яжіться зі своїм постачальником щодо повернення.
6. Якщо ви повертаєте вироби, яких це стосується, з ваших інвентарних запасів, прохання зв'язатись з нами щодо заміни/відшкодування і повернути вироби своєму постачальникові. У разі потреби будь-якої допомоги в рамках повернення виробів, що підлягають заміні, прохання звертатись до свого торгового представника.

Ми визнаємо, що коригувальні дії з безпеки щодо зшиваючих циркулярних апаратів вигнутих, можуть відзначитись на роботі вашого закладу, тому приносимо свої вибачення за будь-які незручності, які можуть у зв'язку з цим виникати.

У разі виникнення додаткових запитань стосовно коригувальних дій з безпеки або реєстрації будь-яких скарг споживачів, прохання звертатись до свого торгового представника.

Як і у випадку будь-яких медичних виробів, про небажані реакції або проблеми щодо якості, які виникають під час використання даного виробу, слід повідомляти свого торгового представника, безпосередньо компанію Етікон (Ethicon) або ставити до відома національний орган охорони здоров'я.

У разі виникнення будь-яких додаткових питань стосовно даного повідомлення або потреби будь-яких додаткових засобів зв'язку, прохання звертатись до свого місцевого торгового представника.

ДОДАТКИ:

Додаток 1: Засіб ідентифікації продукції

Додаток 2: Бланк ділової відповіді (BRF)

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

ПЕРЕДНІЙ БІК ЯЩИКА ТУВЕК ДЛЯ ТОВАРНОЇ ОДИНИЦІ



ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

ДОДАТОК 2: Бланк ділової відповіді (BRF)

Вимагається ваша своєчасна реакція на дане повідомлення. Прохання заповнити дану форму і відправити факсом компанії Джонсон і Джонсон / Johnson & Johnson/ на RA-JNJRO-JMSEEFASS@ITS.JNJ.com протягом трьох (3) робочих днів, навіть якщо у вас немає в наявності виробів, яких стосуються ці коригувальні дії з безпеки, з метою повернення.

Якщо у вас є вироби, що підлягають дії добровільного відкликання (вилучення) виробів, для повернення прохання зробити копію заповненого вами Бланку ділової відповіді (BRF) і вкласти його до виробів, що повертаються. Висловлюємо вдячність за співпрацю.

| | |
|--|-----------------|
| Найменування клієнта | Адреса клієнта |
| Надрукувати ім'я особи, яка заповнила Бланк ділової відповіді: | Номер телефону: |
| Номер рахунку: (номер, використаний для замовлення продукції J&J) | Дата: |
| Підпис*: | |
| <small>* Ваш підпис засвідчує, що ви одержали і зрозуміли повідомлення</small> | |
| Ваші зауваження вітаються. | |

Одержання виробів – прохання вибрати одне:

У нас ВІДСУТНІ зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS), яких це стосується, згідно з даними коригувальними діями з безпеки, але ми в будь-якому випадку зберігатимемо копію даного повідомлення в нашому закладі.

Ми повертаємо зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS), яких це стосується, і нижче вказується їх кількість.

ТЕРМІНОВО: ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS)

Коди продукції: ECS21A, ECS25A, ECS29A, ECS33A,

CDH21A, CDH25A, CDH29A, CDH33A (конкретні партії) – Добровільне Відкликання Продукції

| НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ | КОД ВИРОБУ | Номер ПАРТІЇ | Кількість до повернення (по кожному) |
|--|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | CDH21A CDH21AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | CDH25A CDH25AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | CDH29A CDH29AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | CDH33A CDH33AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (21 мм) | ECS21A | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (25 мм) | ECS25A ECS25AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (29 мм) | ECS29A ECS29AU | | |
| Ethicon Endo-Surgery Ендоскопічні Ендоскопічні зшиваючі циркулярні апарати вигнуті (ILS) (33 мм) | ECS33A ECS33AU | | |

| Код комплекту | Номер партії комплектів | Кількість до повернення (ящиків) |
|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |